

Nr III

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. p.w. Św. Jadwigi i Św. Macieja Ap.

2. Miejscowość

ŁÓDŹ

gm. STĘSZEW

3. Wiek

XVII

4. Styl Typ bud.
drewnianego5. Kubatura m³

3492,-

6. Powierzchnia w m² 421,7

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

b) sklepienia

pozorne

j.w.

c) stropy

j.w.

d) więzania
dachu

drewno

e) krycie dachu

gont

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

elementy przykościelne

0,6

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

niezniszczony

XI.1939 r.

j.w.

XII.1945 r.

j.w.

X.1959 r.

Konszerwacja wymalowanie belek stropowych i całego t.zw. pozornego sklepienia bełkowego. Wskazaniem byłoby też cegłowe wymalowanie polkrycia dachowego.

VII.1966 r.

Stan techn. kościoła dobry.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznań

b) powiat

Poznań

c) gmina

Bądlęwo

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Stęszew

5,-

b) autobusowa

Bądlęwo

2,5

22. Właściciel i jego adres

Kościół rzym.-kat.

23. Użytkownik i jego adres

Parafia rzym.-kat. w Łodzi

24. Inwestor i jego adres

j.w.

25. Rejestr zabytku Nr

Ak I-11a/126

rok

21. XII. 32

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

Łódź

27. Nr hipo-
teczny

t. III. wyk. 2.71

28. Akta

Wojew. Konserwator Zabytk.

29. Fotografie

j.w.

30. Inwentaryzacja pomiarowa


j.w.

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Wzniesiony w r. 1298. Odczytany
w 1610 r. - poświęcony 1679 r. od-
restaurowany 1784 r. zniszczony 1945 r.
budowlany w XIX w. Kaplica Po-
tochich z 1854 r. Zakryta za przebi-
tem 2 1935 r.

10. Udostępnienie

dostępny



Opis: Drewniany, jednonawowy. Prezbiterium - równiej szerokości z nawą - trójkątne ramkowane. Od pn. przylega do nawy kruchta, od pd. murywane kaplica Północna. Poł. między kruchtą grobową. Dach dwuspadowy - łamy gontami.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1949-54	Dopłny remont. Nowe okna - belka + szewce brzośniowe przetkanie dachu. Polowanie kruchty nowymi gontami. Odmalowanie wnętrza kościoła. Odłożenie części podłogowej.	
1959	Impregnacja dachu	8,-

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

10. X. 59 r. B. Kucharski

37. Sprawdzał dnia

VII. 1966 R. K.