

1. Obiekt zabytkowy

Kamienica „zoo. dom Janana” (hotel „Saski”), pl. Bankowy 1

2. Miejscowość Monnowa gm. Cerkwina
Zabia 9 pl. BANKOWY 1

3. Wiek XIX

4. Styl
Klasycyzm

5. Kubatura m³ 18600

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: — b) użytkowa: 2850

20. Przynależność administracyjna

a) województwo —
b) powiat —
c) gmina —

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła cegła

12. Ilość kondygnacji 3

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewn. ognio-
wzdorn.

a) izb mieszkalnych 9 + po-
kój, os hotelowych 104

c) lasy

d) więzania dachu

drewn. drewn.

b) innych pomieszczeń 35

d) wody

e) krycie dachu

blacha blacha

c) piwnic gosp.

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Stanisław Ganczarski

8. Wyposażenie architektoniczne

dekoracja od rzeźb i płaskorzeźb
i gipsu, gipsu i białego marmuru
i filarów — w gipsie.
Baliony — rzeźbione z kamienia.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych j.w.

17. Użytkowanie obecne biurowa, sklepy, hotel

18. Nadaje się do użycia na: j.w. (hotel)

23. Użytkownik i jego adres

Warszawskie Zakłady Gastronomiczne
(Hotel Saski)

24. Inwestor i jego adres:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

budowa — I poł. XIX w.
po 1830, rozbudowa 1845, odbud.
1847
1847 — budynek po zniszczeniu budowl. MON.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	zburzona	60	
1947-50	odbudowa całkowita		100

25. Rejestr zabytku nr 635 2/1.02.196

rok 1948 miejsce przechowywania
1 z 17.04.1998 (wzrost. murziki)

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny 955


10. Udostępnienie

state

28. Akta 212-635

29. Fotografie Ganczarski. Inst. Sztuki
212. m. 17. 15-16

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Budynek o frontach od ul. Żabiej, Pl. Bankowego i Przeczodniej; od strony z odrośnięciem elewacji. Wnętrze w całości zmienione. Projekt wytyczony na hotel wylazkowy, obecnie hotel 18.2.9.

g prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 21. 11. 1959 r.


Stefan Krasinski

37. Sprawdził dnia

26. LISTOP 1959

Stefan Krasinski

KRASIŃSKI STEFAN
INŻYNIER ARCHITEKT



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 21. 1959 r.

Stefan Krasinski

37. Sprawdził dnia

26. listopad 1959

Stefan Krasinski

KRASIŃSKI STEFAN
INŻYNIER ARCHITEKT



Budynek o frontach od ul. Zielnej, Al. Bankowego i In-
chodniczej, odnowiony z odtworzeniem elewacji. Wzrost wartości
miejscowej. Powierzchnia użytkowa na hotel 5000 m², obecnie
hotel 15.2.5.