

8282

Młyn wodny

2. Czas powstania

XVII - XVIII wiek

3. Miejscowość

LESIAK  
cz. wsi Rumian

RUMIAN

11.



4. Adres

nr hipoteczny Młyn wodny Rumian -  
Lesiak

5. Przynależność administracyjna

województwo Ciechanowskie  
gmina Rybno

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo Olsztyńskie  
powiat Działdowo

8. Właściciel i jego adres

Arkadiusz Ziółkowski  
/poprzedni właściciel - Alojzy  
Faralicz/

9. Użytkownik i jego adres

Arkadiusz Ziółkowski  
Rumian - Lesiak  
młyn wodny.

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć arch. Wiesław Torbus  
data wykonania 1981. WKZ Ciechanów,  
miejsce przechowywania negatywów





12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Według opisu ks. Alfonsa Groszkowskiego "Dzieje Parafii Rumian" istnieje wzmianka o młynie wodnym z 1621 roku. Fragmenty kamiennych fundamentów i ściana z bali drewnianych od strony jeziora, świadczy, że młyn został wybudowany prawdopodobnie w XVII wieku. Część naziemna budowli prawdopodobnie i XIX wieku. Młyn pracował do połowy lat 70 - tych XX wieku.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Obiekt położony jest nad jeziorem Lesiak na północ od wsi Rumian, około 500 m na wschód od drogi z Rybna do Rumienicy. Fundamenty budynku kamienne, reperowane cegłą, od strony jeziora ściana z bali drewnianych. Część naziemna budynku w konstrukcji szkieletowej z bali ciosanych, odeskowana. Podłogi z desek. Wewnątrz zachowane XIX wieczne fragmenty urządzeń do mielenia. W otworach okiennych kute kraty.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
1100 m <sup>3</sup>	110 m <sup>2</sup>	młyn wodny	magazyn
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Fragmwny fundamentów z kamienia, ściana z bali drewnianych z XVII-XVIII w. oryginalne, uzupełniane cegłą i żelbetem /fundament pod koło wodne i rynna/. Konstrukcja szkieletowa i świetlik wyremontowane w 1980 roku. Pozostały fragment konstrukcji szkieletowej ciosanej, XIX wieczny lub wcześniejszy. Układ konstrukcji świetlika oraz pochYLENIE połąci dychu prawdopodobnie niezmienione. Dach pokryty papą w 1981 roku.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie		Obiekt należy objąć opieką konserwatorską i wpisać do rejestru zabytków jako "pozostałość młyna wodnego z XVII wieku". Przeprowadzić badania architektoniczne - szczegółową inwentaryzację i dokończyć remont młyna pod nadzorem konserwatorskim. Należy zabezpieczyć i pozostawić na miejscu elementy wyposażenia bez względu na sposób użytkowania.	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

arch. Wiesław Torbus

arch. Ludwik Szperl.

26. Sprawdził

KIEROWNIK BIURA  
Badań i Dokumentacji Zabytków

10.02.82

mgr Romuald Bława



URZĄD WOJEWÓDZKI  
Wydział Kultury i Sztuki  
BIURO  
BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW  
06-400 Ciechanów  
ul. Sienkiewicza 33 tel. 61-33

