

PODLASKIE

2958

1. Obiekt

D. CERKIEW CMENTARNA, Ob. KAPLICA PRZY KOŚC. PARAF.

2. Czas powstania

pocz. XX w.

3. Miejscowość

ŁOMŻA

4. Adres

Łomża, ul. Kardynała Wyszyńskiego 11
d. ul. Słoneczna
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo łomżyńskie

gmina Łomża

6. Poprzednie nazwy miejscowości

par. wjepru

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo białostockie

powiat Łomża

8. Właściciel i jego adres:


Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego
w Łomży ul. Kard. Wyszyńskiego 11

9. Użytkownik i jego adres:

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr. 171 data 5-06-1980



Wzniesiona zapewne w pocz. XX w. na dawnym cmentarzu wojskowym. Po 1945 użytkowana jako kaplica rzym-kat. Przed cerkwią zbiorowa mogiła 27 żołnierzy 33 Łomżyńskiego Pułku Piechoty, poległych pod Nowogrodem 11.IX.1939 r.

Sytuacja: położona na terenie d.cmentarza wojskowego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, obecnie na terenie budowy nowego kościoła i domu parafialnego, otoczona nimi z trzech stron. Wokół pozostałości starodrzewiu.

Materiał, konstrukcja: murowana z cegły, na fundamencie z kostki granitowej, detal architektoniczny z cegły formowanej. Sklepienia /kopułka nad nawą, kancha nad prezbiterium/ tynkowane, dach kryty blachą cynkowaną, malowaną, posadzki ceramiczne, drzwi i okna zamknięte półkoliście, okna przeszklone w typie witrażowym, z nowymi, prostymi kratami.

Rzut: nawa na rzucie wydłużonego prostokąta /oś dłuższa pd.-zach. z półokrągłym prezbiterium od pd.-zach. i kwadratowym przedsionkiem usytuowanym przeciwległe.

Bryła: nawa stosunkowo wysoka, nakryta czterospadowym dachem namiotowym; do niej przylegają znacznie niższe i węższe prezbiterium i przedsionek; prezbiterium z dachem ćwierćkulistym, przedsionek-dwuspadowym.

Elewacje: nawy: do połowy wysokości z pasów zaznaczonych wgłębną cegłą, powyżej na narożach kolumnienki z kostkowymi kapitelami wspierającymi fryz z kwadratowych nisz na drobnych wspornikach. Elewację wieńczy grzebień z kokoszników. W bocznych ścianach podwójne okna przedzielone filarkami międzyścieżowymi, nad którymi okienka okrągłe; całość obiega pas z wgłębionych cegieł zamkniętych łukiem Tudorów. Prezbiterium wieńczy wspornikowy gzyms podokapowy, z boków prezbiterium 2 okna obramowane podobnie jak okna nawy. Przed-sionek z wejściem zamkniętym półkoliście i trójkątnym przyczółkiem wydatnym fryzem wspornikowym.

Wnętrze: proste, bez wyposażenia, zamienione chwilowo na magazyn

Instalacje: elektryczna

14. Kubatura ok. 200 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 70 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ogólnie stan zachowania zadowalający - zniszczone rynny nad prezbiterium - zniszczone rynny spustowe z kilku stron - zawilgocone ściany tylnej cz. nawy w związku z częściowym zniszczeniem obróbek blacharskich Zniszczeń powyższych dokonano w trakcie budowy nowego kościoła! Zdjęto ponadto cebulastą kopużkę wieńczącą	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Naprawa rynien i rur spustowych			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania sygnatury)

Negatywy w posiadaniu BBiDZ Łomża

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Tekst i fot.
P.Maliszewski I.1986
Rys. i Tekst
W.Boruch X.1985


26. Sprawdził

27. Załączniki:
wkładka nr 1

ŁOMŻA

D. CERKIEW CMENTARNA, OB. KAPLICA PRZY
KOŚC. PARAF.

Zawartość: 1 rys., 5 fot,



fragment elewacji od str pn.



widok na prezbiterium

Zał. W. Boruch, III. 86

neg. w BBiDZ Łomża



brama i ogrodzenie
dawnego cmentarza wojskowego



fragment nawy i prezbiterium



ozdobne obramienie okna
w elewacji pd.