


KARTA EWIDENCYJNA cmentarza wojennego/ kwatery/mogily	1.Miejscowość	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURKSIE	
	BOBRY	4.Rodzaj obiektu (cmentarz wojenny/kwaterna wojenna/mogiła zbiorowa/mogiła (grób) indywidualna)	
	2.Gmina	Cmentarz wojenny	
	PROSTKI	5.Okres historyczny (okres przedrozbiorowy, okres napoleoński, I wojna światowa, kampania września, II wojna światowa, okres stalinowski, inny rok (jaki?))	
	3.Powiat	I wojna światowa	
ełcki			
INFORMACJE PODSTAWOWE			
6.Zdjęcie obiektu – widok ogólny		7.Dawna nazwa miejsc.	Bobren (do 1945 r.)
		8.Adres	Bobry N 53° 43' 58.2" E 22° 20' 54.2"
		9.Polożenie i opis lokalizacji	Cmentarz położony w terenie płaskim, około 100 m na południowy – zachód od zabudowań dawnego majątku w Bobrach. Założony na planie kwadratu o powierzchni około 0,01 ha.
		10.Powierzchnia w m ² , nr działki	100 m ² dz. nr 4/20 obręb Bobry
		11.Właściciel/zarządca terenu	Gmina Prostki
		12.Numer i data wpisu do rejestru zabytków lub inna forma ochrony	Decyzja WKZ 534/877/d/91 z 20.11.1991 r. nr rej. A-877
		13.Informacja o patronacie (społeczny, administracyjny)	Urząd Gminy w Prostkach

DANE HISTORYCZNE I INNE			
14. Status pochowanych (Wojsko Polskie, armia niemiecka, armia rosyjska, jeńcy wojenni, ofiary terroru, ludność cywilna)	15. Liczba pochowanych (z podziałem na poszczególne narodowości)	16. Informacja o pochowanych (imiona i nazwiska pochowanych w oryginalnej pisowni, stopnie wojskowe, data urodzenia, data śmierci, okoliczności śmierci)	
Żołnierze armia niemieckiej	139 żołnierzy armii niemieckiej	Brak danych	
17. Opis obiektu (data założenia, autor projektu, ilość nagrobków – pojedynczych, zbiorowych, rodzaj materiału, wymiary, urządzenie wnętrza, element centralny, inne)		Teren cmentarza otacza mur z kamienia polnego i parkan z prętów metalowych. Układ całości i kwatery czytelny. Wewnątrz ogrodzenia duża, prostokątna kwatera ujęta opaską betonową. Na skraju kwatery, na osi bramy, ustawiony betonowy krzyż.	
18. Treść napisu memoratywnego	HIER RUHEN / 139 / DEUTSCHE HELDEN/SIE FIELEN FÜR DIE FREIHEIT /DER OSTMARK / 12 u. 13.2.1915 / 137/ ON IHNEN I GE / HORTEN DEN IN / UNSER HEIMAT / AUFGESTELLTEN / RES. INF. /REGIMENT / 256 u. 266 / IN DANKBARKEIT / ERRICHTET VOM / LANDESKREIEGER / VERBAND LUBECK		19. Informacje dotyczące aktów wandalizmu, kradzieży, uszkodzeń
			Brak
20. Stan zachowania obiektu (wymaga kompleksowego remontu, rewaloryzacji konserwatorskiej, występuje potrzeba wykonania drobnych napraw, wymiany tablic memoratywnych, zamieszczenia nazwisk, inne (jakie?)) Data i zakres ostatniego remontu (zwięzły opis)	Obiekt zachowany w stanie dobrym. Występuje potrzeba wykonania drobnych napraw, odnowienie betonowego krzyża i napisu memoratywnego, wycinka suchostanów. Prace konserwacyjne i porządkowe wykonywane są na bieżąco (pielęgnacja zieleni, uprzątniecie terenu, malowanie i naprawa drewnianych ławek).		21. Uwagi, informacje uzupełniające
			Brak
ZAŁĄCZNIKI: 1. Fotografie uzupełniające (max 2-3) 2. Mapa lokalizacyjna obiektu 3. Inne (np. zdjęcia archiwalne, spis pochowanych) 4. Dalszy ciąg poszczególnych rubryk	22. Źródła informacji/bibliografia	23. Miejsce przechowywania dokumentacji	24. Data założenia karty (data aktualizacji)
	Dokumentacja Urzędu Gminy w Prostkach	Urząd Gminy Prostki	24.08.2020 r.





Mapka lokalizacyjna obiektu

