

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

SEMEK - ŚCIANA KURTYNOWA z BRAMĄ**(C)**

2. Miejscowość

GORZANÓW3. Wiek **XVII**4. Styl **renesans**5. Kubatura m³ **-**6. Powierzchnia w m² **-**
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo **wrocławskie**
b) powiat **bystrzycki**
c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków **1**

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

kamień12. Ilość kondygnacji **1**

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

loco

c) stropy

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa

loco

d) więzania dachu

-

b) innych pomieszczeń

d) wody

22. Właściciel i jego adres

GRN - Gorzanów

e) krycie dachu

-

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Sgraffito, brama z ciosów kamiennych, 7 obramień okiennych

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

brama

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

0

17. Użytkowanie obecne

"

23. Użytkownik i jego adres

-

18. Nadaje się do użycia na

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Wzm. w XVII w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %
Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1970**Stan dobry, tynki zniszczone w 60 %, w spodniej warstwie tynku widoczne fragmenty sgraffitta**

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępna

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

20.11.21

Shenlew