

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Wąbrzeźno

1. Obiekt zabytkowy

K O S C I Ó Ł P A R A F I A L N Y p.w. św.Małgorzaty

2. Miejscowość

S T A R A Ł O M N I C A

gm. Bystrzyca (Cieplice)

3. Wiek  
XVII-XVIII4. Styl  
barok5. Kubatura m<sup>3</sup>  
54006. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: 460  
b) użytkowa:20. Przynależność administracyjna  
a) województwo Wrocławskie

b) powiat Bystrzyca

c) gmina Stara Łomnica

7. Materiał budowlany  
Przed zniszczeniem Po odbudowie

a) ściany

kamień

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

łupek  
gont11. Ilość budynków  
112. Ilość kondygnacji  
1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń  
1

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa Gorzanów

5

b) autobusowa St. Łomnica

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

23. Użytkownik i jego adres

parafia rzymsko-kat. Stara Łomnica

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

kamienne uszakowate obramienia okien, portal w południowej kruchcie, strop płaski

15. Przeznaczenie pierwotne budynku kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych kościół

17. Użytkowanie obecne kościół

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Zbudowany na przełomie XVII/XVIII w.

10. Udostępnienie

dostępny

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
1957	remont elewacji		
IV.1969	stan dość dobry		

25. Rejestr zabytku Nr. 201/844

rok 5.V.1961 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa brak



Z | Y | X | W | V | U | T | S | R



33. Kosztu

Przemidumane

Rzeczywiste

54



36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

IV 19 1880