

1. Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY


2. Czas powstania

ok. poł. XIX w.

3. Miejscowość

Bogatynia-Markocice

1. Zdjęcie, plan sytuacyjny, rzuty



autor zdjęć Z. Niziałkowski,
data wykonania X. 1979 r.
miejsce przechowywania negatywów WKZ Jelenia Góra

4. Adres

ul. Kolejowa nr 15

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Jelenia Góra

gmina Bogatynia

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo Wrocław

powiat Zgorzelec

8. Właściciel i jego adres

MZBM Bogatynia

9. Użytkownik i jego adres

dwie rodziny, ul. Kolejowa 15

10. Rejestr zabytków

Nr 550/7 data 23.10.1978

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Autorzy i historia budynku nie są znani.
Budynek przysłupowo-zrębowy.



13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek umiejscowiono na wydzielonej parceli, w odległości ok. 5 m od drogi. Całość wykonana z drewna, muru pruskiego oraz cegły. Konstrukcja dolnej kondygnacji zrębowa z przysłupem po stronie wschodniej, górna kondygnacja z muru óruskiego, ściana portalu z cegły. Również cegłą wypełniono arkady przysłupa od str. zachodniej /niewidoczne/.

Budynek założono na rzucie poziomym prostokątnym z również prostokątnym gankiem od str. południowej. Pośrodku sięń ze schodami po bokach od niej po jednej izbie. Wszelkie pomieszczenia na planie prostokątów. Bryła budynku jednorodna, dwukondygnacyjowa, nakryta dachem o półszczytynie dolnym, o konstrukcji krokwiowej podpartej. Górna kondygnacja oszalowana deskami. Elewacja główna /pd./ 5-osiowa z portalem na osi środkowej. Po bokach wejścia dwa okienka do sięni. W drugiej kondygnacji elewacji frontowej pięć okien drewnianych. Okna dolnej kondygnacji /wszystkich elewacji/ ~~de~~ w dekoracyjnych ramach z wydzielonym ozdobnym parapetem. W elewacji wsch. trzy arkady przysłupa w dolnej kondygnacji oraz trzy okna w górnej. W elewacji zach. arkady przysłupa wypełnione murem i otynkowane /ledwo widoczne/ w górnej kondygnacji trzy okna. Rozkład wnętrza obu kondygnacji identyczny. W pomieszczeniach parteru /również w sięni/ drewniane stropy belkowe. Jednokondygnacyjny ganek w elewacji frontowej oraz drzwi główne /drewniane/ potraktowano ozdobnie.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

14. Kubatura 580 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 170 m ³	16. Przeznaczenie pierwotne budynek mieszkalny	17. Użytkowanie obecne budynek mieszkalny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Nie zachowała się dokumentacja prac. Przeprowadzano jedynie drobne remonty mające na celu utrzymanie stanu istniejącego zabytku. M.in.obmurowano arkady przysłupa od str.zach.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Elementy drewniane budynku lekko zawilgośone i spróchniałe, głównie ściany obwodowe. Elementy murowane w dobrym stanie. Lekko nadgniłe z powodu wilgoci są też ramy okienne. Stropy belkowe w dobrym stanie. Grzyba nie stwierdzono. Pokrycie dachu w dobrym stanie.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Całkowite osuszenie budynku.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

brak

22. Bibliografia

brak

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

brak

24. Uwagi różne

25 Wypełnił
mgr Wojciech Szczuka

26. Sprawdził