

Nr

D. 363

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

DOLNOŚLĄSKIE

2017

Jelenia Góra

1. Obiekt zabytkowy

D3/2 Dzwonnica przy kościele parafialnym

2. Miejscowość

Jelenia Góra
Sobieszów

3. Wiek

1778-1780

4. Styl

późny barok

5. Kubatura m³

120

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 24

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

wrocławskie

b) powiat

jeleniogórski

c) gmina

Sobieszów

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

kamień
Tarny

b) sklepienia

- " -
- " -

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

- " -

e) krycie dachu

blacha

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

5

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

na miejscu

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Kuria Arcybiskupia Kościoła Rzymsko-Katolickiego we Wrocławiu, ul. Katedralna 12

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Sobieszowie

24. Inwestor i jego adres

Kuria Arcybiskupia Kościoła Rzymsko-Katolickiego we Wrocławiu, ul. Katedralna 12

25. Rejestr zabytku Nr

1421

rok 23.IX.1965

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Prosta bryła dzwonnicy założona jest na planie kwadratu. Dółem wybitne sklepienie. Wnętrze ma piętro przez schody umieszczone w kaplicy grobowej przy Legiej po stronie prz. do dzwonnicy.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

dzwonnica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na

- " -

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

Stan zachowania dobry

XI.1939 r.

- " -

XII.1945 r.

- " -

1960

- " -

1965


- " -

10. Udostępnienie

okazjonalnie

Deluv XIV-XV, piekarnia 1647

31. Plan i przekrój techniczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia
15-VI-1965 M. Lubina