

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

legimcane

1. Obiekt zabytkowy

K O S C I O Ł E W A N G E L I C K I

2. Miejscowość

J A W O R

3. Wiek
XVII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wrocławskie

b) powiat

Jawor

c) gmina

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno
cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

Jawor

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa

Jawor

d) wiązania
dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

22. Właściciel i jego adres

Parafia kościoła ewang. Jawor

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

23. Użytkownik i jego adres

Parafia kościoła ewang. Jawor

ołtarze XVIII w.
płyty nagrobne XVIII i XIX w.
polichromia wnętrza

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół

17. Użytkowanie obecne

kościół

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr 990

rok 4.IX.1963r. miejsce przechowywania

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Zbud. w 1654-56 przez A. Gam-
pera w/g proj. A. Saebischa
Wieża 1709, polichromia wne-
trza 1710

10. Udostępnienie

klucz u dozorca

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.1965 Stan dobry

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

dokum. do pos. XVII, remont. 1855 i XX

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografie



JAWOR, m.p.

Zbór ewangelicko-augsburski /Kościół Pokoju/

- Prace budowlano-konserwatorskie

172. Roboty zabezpieczające, wymiana więźby dachowej, roboty dekarские i ciesielskie. O/Wrocław 1967-68, dok.: dziennik budowy, fot.

- Konserwacja malarstwa i rzeźby

173. Wystrój wnętrza; ołtarz gł., ambona, epitafla, obrazy, emporie, organy, 1655-84. Prace badawcze i próbne zabiegi kons., B.Onyszkiewicz, Z.Wolniewicz, H.Wołujewicz, H.Żurawska, O/Gdańsk 1966.

174. Obrazy w ławie pasterskiej: alegorie Wiary, Nadziei i Miłości, olej, drewno, 1 poł. XVIII w./?/. Oczyszczenie, dezynfekcja, impregnacja, usunięcie przemalowań, kitów, punktowanie, H.Kwiatkowska, B.Onyszkiewicz, M.Rymaszewska, O/Gdańsk 1968.

175. Boże Narodzenie, olej, płótno, M.Willmann /?/, k.XVII w. Dublowanie, usunięcie przemalowań, kitów, kitowanie, punktowanie, kier.zespołu B.Onyszkiewicz, O/Gdańsk 1967-68.

176. Król Dawid, Odpuszczenie grzechów, Maria Magdalena, 1683, Św.Piotr, 1708, olej, drewno. Oczyszczenie, dezynfekcja, impregnacja, uzupełnienie ubytków, punktowanie, kier.zespołu B.Onyszkiewicz, O/Gdańsk 1967.

177. Portret diakona Samuela Pirszera, olej, płótno, pocz.XVIII w. Oczyszczenie, zdublowanie, kitowanie, punktowanie, kier. zespołu H.Kwiatkowska, O/Gdańsk 1967.

178. Portret pastora primariusza Dawida Schertnera, olej, płótno, pocz.XVIII w. Zdublowanie, oczyszczenie, kitowanie, punktowanie, kier. zespołu B.Onyszkiewicz, O/Gdańsk 1967.

nienie prac

K o s z t
tys. zł

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

Bibliografia: H.Lutsch Verzeichnis d.Kunstdenkmäler
d.Provinz Schlesien Breslau 1891
A.Wiesner D.Evangl. Kirchbau Schlesien Breslau 1891