

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 2985

JELENIOGÓRSKIE
DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

4

BUDYNEK

GOSPODARCZY - INLIENT.

2. Miejscowość

gm. JEZÓW SUDECKI

DZIWISZÓW

174

3. Wiek

XVIII

4. Styl

5. Kubatura m³

1792

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

HOOŁA JELENIOGÓRSKIE
JELENIA GÓRA
JEZÓW SUDECKI

a) ściany

DRENO
SZACHULEC
KATLEN

b) sklepienia

KATLENNE

c) stropy

DRENO

d) wiązania dachu

KROKNIE

e) krycie dachu

SŁOTA
BLACHA
DACHOWA

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

6

c) piwnie

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa


JELENIA GÓRA

10

b) autobusowa

DZIWISZÓW

22. Właściciel i jego adres



8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

BUDYNEK GOSPODARCZY

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			

23. Użytkownik i jego adres

JAK 01257

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 5. 10 1923
37. Sprawdził dnia