

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KALWARIA - stacja VII /przy zespole budynków Betlejem/

2. Miejscowość

KRZESZÓW

3. Wiek  
XVII/XVIII4. Styl  
barok5. Kubatura m<sup>3</sup> ~ 136. Powierzchnia w m<sup>2</sup> ~ 4  
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Wrocław  
b) powiat Kamienna Góra  
c) gmina Krzeszów7. Materiał  
budowlany

Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń 1

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic -

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa Kamienna Góra 7

b) autobusowa loco

22. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymsko Katolicka  
Krzeszów

8. Wyposażenie architektoniczne

obraz olejny z XIX w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku kultowe

16. Użytkowanie w latach ubiegłych "

17. Użytkowanie obecne "

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Kalwaria wzniesiona  
w l: 1672 - 1738

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia % Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1971 r. stan dobry, drobne ubytki tynku

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępna



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

18.01.2015 B. B. B.