

Nr

O

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOSLASKIE

Legnickie

1. Obiekt zabytkowy

KOSCIÓŁ KLASZTORNY p.w. św. JADWIGI

2. Miejscowość

LEGNICKIE POLE

3. Wiek
XVIII4. Styl
barok5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał
budowlany

Przed znisz-

czeniem

Po
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Wrocławskie

b) powiat Legnica

c) gmina Legnickie Pole

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania
dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

II. Wieś
Legnicka

5

b) autobusowa

Legnickie Pole

22. Właściciel i jego adres

parafia Legnickie Pole

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół

17. Użytkowanie obecne

Kościół

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

parafia Legnickie Pole

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

zniszczenie

15

VII.1965 Stan dość dobry

25. Rejestr zabytku Nr

58

29.03.1998

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

klucz u sióstr zakonnych
i u proboszcza

31. Szkic planu kościoła



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje



36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

VI 1965 *Atolnien*

