

Nr

5/13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

legimda

1. Obiekt zabytkowy

dudn

2. Miejscowość

Milonadruce

4350

gm. LUBIN

3. Wiek XIX

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

5442

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 912 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

1.0

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

1.0

a) izb mieszkalnych

420

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

16

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Krośno

b) powiat

Lubin

c) gmina

Milonadruce

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

Milonadruce 1.5

22. Właściciel i jego adres

—

8. Wyposażenie architektoniczne

syfony miedziane  
dudn

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

dudn

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

,

17. Użytkowanie obecne

"nieużytk"

18. Nadaje się do użycia na

Kultura

23. Użytkownik i jego adres

"nieużytk"

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%dbudowa  
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

VII 66.

Obiekt w trakcie robót  
/wartości zabytku problem.  
- przy wykopaniu kory!

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



## 32. Przebieg prac konserwatorskich

### 34. Inspekcje

### 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 20.08.39,  
W. Madeyski  
A. Tadeuszycki

37. Sprawdził dnia

VI 66 ~~Abraham~~