

Nr

5/14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

legnickie

1. Obiekt zabytkowy

3

patac

2. Miejscowość

Rasowa

4399

gm. LUBIN

3. Wiek XVII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

4800

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 600

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

4.0

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

3.0

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

1.0

c) piwnic

są dwie ?

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Bogaty fronton barokowy
portal
młpiciuia kolebkowe
" gnicaromote

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

patac

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-

17. Użytkowanie obecne

" niewyżk "

18. Nadaje się do użycia na

Dzi. Kierownicy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1688

przebudowany w XIX/XII w

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	zrujnowany	75%	
1968	Remont		

10. Udostępnienie

dostępny

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Województwo

b) powiat

Lubuskie

c) gmina LUBIN

Mława

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

Rasowa

1.0

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

" niewyżk "

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

954

4.10.1964

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	N _r
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------



Wagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

rózne



36. Wypełnił dnia 20.08.59
Włodzisław
B. Edulinski

37. Sprawdził dnia
VIII 66 *Heberlein*