

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

Jesienią 1966

1. Obiekt zabytkowy

budynek mieszkalny - Plac Wolności Nr 27

2. Miejscowość

Lubomierz

miasto

4420

3. Wiek

XIX

4. Styl

beizstylowa

5. Kubatura m³

0,80

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 130 b) użytkowa: 280

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

śląskie

b) powiat

Lubomierz

c) gmina

Lubomierz

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

8

c) lasy

b) innych pomieszczeń

3

d) wody

c) piwnic

2

e) inne

ogródek

0,015

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Lubomierz

1

b) autobusowa

przystanek na miejscu PKS

22. Właściciel i jego adres

PMRN w Lubomierzu

23. Użytkownik i jego adres

stomowist Mieczysław Obuchowicz ul.

24. Inwestor i jego adres

PMRN w Lubomierzu

8. Wyposażenie architektoniczne

Elewacja gładka beizstylowa, przebudowana w XIX w. wnętrza i schodowym drewnianym układzie.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

— " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIX w - budowa

XX w - przebudowa

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

dbudowa %

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

VIII. 1959 r.

zniszczone stropy

3%

III. 1965 r.

Po remoncie stan dobry

3%

25. Rejestr zabytku Nr

1526

rok 1966

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

28 szt x 2

30. Inwentaryzacja pomiarowa


1:200
z planu parteru

10. Udostępnienie

dobre

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Wysokość budynku: - 8.50 m

Koszt
tys. zł

Skic sytuacyjny: uwagi opisowe:

26 27 28

Plac Wolności

budynki w stanie
dostatecznie dobrym,
wymaga naprawy.

35. Uwagi



1965

36. Wypełnił dnia 7. IX. 1959
Witold Pyszkowski

37. Sprawdził dnia
Vn 1965 Andrzej Fabiański