

1. Obiekt

488/6

PAWILON OGRODOWY - ROTUNDA ANTYCZNA

2. Czas powstania

I ćw. XIX w

3. Miejscowość

SKAŁA

4. Adres

Skała

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo jętęniogórskie

gmina Lwówek Śląski

pow. LWÓWEK ŚL.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

HOHLSTEIN

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo wrocławskie


powiat Lwówek Śląski

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_



autor zdjęć S. Parfianowicz  
 data wykonania IX. 1980r.  
 miejsce przechowywania negatywów





12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wzniesiony w pocz. XIX w jako element założenia parkowego towarzyszącego pałacowi zbud. ok.

1807; gruntownie zdewastowany po 1945; klasycystyczny

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Położony ok. 900 m od pałacu, na krawędzi wysoczyzny w jej kulminacji, ok. 30 m od skraju parku w jego głąb, na pd. od pól uprawnych, ok. 350 m na pn. od biegnącej dołem szosy Żerkowice-Gaszów; w otoczeniu dębów, na sztucznie podsypanej górze na którą wiodzie 11 stopni kamiennych od wsch.; Wzniesiony na cokole z płyt kamiennych; mur z cegły w układzie mieszanym, tynkowany, kolumny i architraw z szarego piaskowca, gzymsy tynkowe na kształtkach; wnętrze nakryte pozorną kopułą na krążynach, deskowaną z podsufitką; wieźba: nad obejściem krokiewkowa, nad naosem krążynowa; posadzka z piaskowca, także parapety i odrzwia, w których żelwne zawiasy nadoknia deskowe z podsufitką, ściany wewnętrzne wylicowane stiukiem; pokrycie dachówką karpiówką w łuskę, szpica obłożona. Na planie 12-kolumnowego monopterosu z cokołem uskakującym o stopień w osiach otworów; otwór wejściowy od wsch. i 5 regularnie rozmieszczonych okien przy których ściany ścieniane do wysokości parapetu; naos wyższy od obejścia, nad którym daszek pułpitowy; nad nim nad ścianką kolumnową regularny półkolisty hełm zwieńczony prostą szpicą; Wnętrze dostępne przez p. rostkątny portal obwiedziony profilem, okna rozglifione do wewnątrz, ściany marmoryzowane zwieńczone profilowanym gzymsem, w kopule malowane kasetony z gwiazdami; naos obwiedzione toskańską kolumnadą; okna obwiedzione wyrobionymi w tynku opaskami; sądząc po ukształtowaniu progu niegdyś drzwi dwuskrzydłowe o skrzydłach dogiętych do krzywizny ściany.

województwo

data 1 VI 1912

1. Przynależność administracyjna

0. Podkreślić nazwy miejscowości

gmina

województwo

2. Przynależność administracyjna

nr biblioteczny

4. Adres

1. Obiekt

2. Czas powstania

3. Miejscowość

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO  
KARTY EWIDENCYJNE ZABYTKÓW  
ZABYTKÓW W MIASTACH  
OŚRODKACH DOKUMENTACJI

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



|   |                           |   |                        |
|---|---------------------------|---|------------------------|
| 14. Kubatura  | 15. Powierzchnia użytkowa | 16. Przeznaczenie pierwotne   | 17. Użytkowanie obecne |
| 27 m <sup>3</sup>   | 8 m <sup>2</sup>          | rekreacyjno-symboliczne   | nieużytkowany          |
| 18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  |                           | 19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)   |                        |
|   |                           | Cokół zawilgocony, zniszczona kolumnada, 6 kolumn i odpowiednia część belkowania zwałone i rozwłócone po terenie, na ścianach zacieki i liczne ubytki tynku, podobnie opaski okienne, gzyms wewnętrzny częściowo zerwany, w kopule odpowiadająca płytami podsufitka, liczne ubytki w więźbie obejścia, prawie całkowicie brak na nim pokrycia, ubytki w pokryciu hełmu, całkowicie odarty z wyposażenia, zapuszczone otoczenie. |                        |
|   |                           |   |                        |
|   |                           |   |                        |
| 20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie   |                           |   |                        |
| Uzupełnienie pokrycia naosu i zachowanej części obejścia, zgromadzenie pod dachem rozrzuconych po otoczeniu elementów architektonicznych, uporządkowanie terenu |                           |   |                        |
|   |                           |   |                        |
|   |                           |   |                        |
|   |                           |   |                        |



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

Elementy architektoniczne /bazy, kapitele, etc./ identyczne jak w "świątyni tokańskiej" opodal pałacu.

25. Wypełnił

D. Jankowski  
P. Jaskanis  
S. Parfianowicz  
VIII/IX 1980

26. Sprawdził

27. Załączniki

Założono wkładkę nr 1 do pkt. 11



1. Miejscowość


SKAŁA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Pawilon ogrodowy -  
- rotunda antyczna

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Dotyczy pkt. 11



Wkładkę założył: Dariusz Jankowski, IX/1980  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: \_\_\_\_\_

Wzór ODZ 1978 r.