

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

## 1. Obiekt zabytkowy

Kościół filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego

## 2. Miejscowość

gm. Stara Kamienica  
Koparnice

## 3. Wiek

poc. XVII w. i XVIII w.

## 4. Styl

gotyk, barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

ok. 1.130

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 113 b) użytkowa:

## 20. Przynależność administracyjna

a) województwo: woj. łódzkie

b) powiat: jeleniogórski

c) gmina: Koparnice

## 7. Materiał budowlany

## Przed zniszczeniem

## Po odbudowie

## a) ściany

kamień  
tzw. tawarny

## b) sklepienia

- II -

## c) stropy

drewno

## d) wiązania dachu

- II -

## e) krycie dachu

gont

## 11. Ilość budynków

1

## 14. Grunty należące do zabytku:

ha

## 12. Ilość kondygnacji

1

## a) ogrody stylowe

-

## 13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

## b) sady i grunty uprawne

-

## a) izb mieszkalnych

## c) lasy

-

## b) innych pomieszczeń

## d) wody

-

## c) piwnic

## e) inne: cementarz

0,7

## 21. Stacja

## Nazwa stacji

## Odległość od stacji w km

## a) kolejowa

Stara Kamienica 2

## b) autobusowa

na miejscu

## 22. Właściciel i jego adres

Klunia Arcybiskupia Kościoła Rzymsko-Katolickiego we Wrocławiu ul. Katedralna 12

## 23. Użytkownik i jego adres

Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Starej Kamienicy

## 24. Inwestor i jego adres

Klunia Arcybiskupia Kościoła Rzymsko-Katolickiego we Wrocławiu ul. Katedralna 12

## 25. Rejestr zabytku Nr

1141

rok: 10.X.1964 miejsce przechowywania

## 26. Nazwa księgi hipotecznej

## 27. Nr hipoteczny

## 28. Akta

## 29. Fotografie

## 30. Inwentaryzacja pomiarowa

## 8. Wyposażenie architektoniczne

Kościół ma kwadratowy chór nakryty gładkim sklepieniem. Nawa kryta stropem. Zworniki sklepienia zdobione tarcami herbowe. Portale zewnętrzne chóru i do zakrystii gotyckie. Pięćbory nawy i wieżę ostrołuczną portal. Elewacje proste. Wieża dołem kwadratowa

## 9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wyżej 8. boczna nakryta hełmem z r. 1777. Dach i okna nawy i chóru z 1888r.

Kościół zbudowany w poc. XVII w. później dobudowano wieżę.

## 10. Udostępnienie N. 1777 roku

hełm wieży. W 1888r. nowe tynki i okna. Z tego czasu dach

dostępny.

## 15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół katolicki

## 16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- II -

## 17. Użytkowanie obecne

- II -

## 18. Nadaje się do użycia na

- II -


## 19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	Stan zachowania dobry		
XI.1939 r.	- II -		
XII.1945 r.	- II -		
1965	- II -		

Delnia; poc. XVI, przebud. rok 1888



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



### 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

### 33. Koszty w tys. zł

### Przewidywane

### Rzeczywiste

### 34. Inspekcje

### 35. Uwagi różne

### 36. Wypełnił dnia

15. IV - 1965 M. Lubińska

### 37. Sprawdził dnia

