

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

K O S C I O Ł E W A N G E L I C K I

ruina

2. Miejscowość

G O S C I S Z O W

3. Wiek
XVIII4. Styl
cechy baroku5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

620

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Wrocław

b) powiat Bolesławiec

c) gmina Gościszów NOWOGRODZIEC

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień
cegła

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

Gościszów

-

c) stropy

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa

Gościszów

-

d) wiązania
dachu

-

b) innych pomieszczeń

d) wody

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

e) krycie dachu

-

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

23. Użytkownik i jego adres

portal

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

nie użytkowany

17. Użytkowanie obecne

nie użytkowany

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1754-55

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.67. ruina.

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny



H G F E D C B A Nr									
konserwatorskich									
Wyszczególnienie prac									K o s z t tys. zł

zawidowane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

IX. 87 *Stolzen*