

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

PLEBANIA

2. Miejscowość

STRZEGOM

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

2100

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: ok. 300 b) użytkowa: 300

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wrocław

b) powiat

Świdnica

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

ok. 10

b) sady i grunty uprawne

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

1

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Strzegom

b) autobusowa

"

22. Właściciel i jego adres

Kościół rzymsko-kat. - Strzegom  
Parafia Kościół - Strzegom

23. Użytkownik i jego adres

"

24. Inwestor i jego adres

"

8. Wyposażenie architektoniczne

portal z datą 1704  
płytki piaskowca z napisem i datą: 1580

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

cele

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowany 1704 - przebudowany z latami późniejszymi z modernizacją wnętrza i architektury.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

dbudowa %

VIII. 1939 r.

niezniszczony

XI. 1939 r.

"

XII. 1945 r.

"

10. Udostępnienie

dostępny

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie

217:02

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis obiektu:  
 Wskazanie: Położona na pd.-wch. od kościoła.  
 Murowana z cegły, pokryta dachem na podwójnym  
 łamie. Zwrócona kwatera do wschodniej. Tarsada  
 górska o dwóch kondygnacjach górna rozdnie-  
 żona pilonami 1,08. dach. Dach spływa  
 i został przetrzyty z osi kwater. Układ  
 wnętrza dwukondygnacyjny z korytarzem wzdłuż osi  
 wch. - wch. Dach płaski.

Bibliografia:

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 6.1958.

mgr S. Jan

37. Sprawdził dnia