

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

RATUSZ - SKRZYDEŁO zach.

2. Miejscowość

STRZEGOM

3. Wiek

XVIII-XIX

4. Styl

klasycyzm

5. Kubatura m³

4000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 450 b) użytkowa: 450

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

ok. 30

c) lasy

b) innych pomieszczeń

-

d) wody

c) piwnic

2

e) inne

a) ściany

cegła

b) sklepienia

- -

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

- -

e) krycie dachu

dachówka

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

administracyjno-miennkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- -

- -

17. Użytkowanie obecne

mieszkalny

18. Nadaje się do użycia na

cele mieskalne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

I poł. XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%dbudowa
%

VIII. 1939 r.

niezniszczony

XI. 1939 r.

- -

XII. 1945 r.

- -

1958

zniszczony

20

10. Udostępnienie

dostępny

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wrocław

b) powiat

Świdnica

c) gmina

STRZEGOM

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

stnegom

b) autobusowa

- -

22. Właściciel i jego adres

M.Z.B.M. - u/m.

23. Użytkownik i jego adres

- -

- -

24. Inwestor i jego adres

- -

- -

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie

c.z.m. : 0-2.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis obiektu:

Położony wewnątrz rynek. Murowany z cegły, potynkowany, na podmurówce. Założony na planie wydłużonego prostokąta, zwrocony kątem do rynku. Fasada pn. o trzech kondygnacjach, jedenastoosiowa. Środek osi wewnętrznych, w górnych kondygnacjach ozdobione pilastrami. Parter boniowany. Dach dwuspadowy, kryty dachówką, z narożnikiem, od zach.

Bibliografia:

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VI. 1958
mgr T. Jura

37. Sprawdził dnia