

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 9844
DOLNOŚLĄSKIE


1. Obiekt 1087

ZESPÓŁ PAŁACOWO-FOLWARCZNY

2. Czas powstania
1870-1915

3. Miejscowość
PRZYBORÓW

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



1. pałac
2. dwór
3. stajnia, mag.
4. kuźnia
5. stodoła
6. dom czeladzi
7. budynek wagi
8. cieleśnik
9. obora
10. bud. gosp.-tech.
11. powozownia(?)
12. park

4. Adres Przybórz 56-150 KRZELÓW
dz. 247/8
nr hipoteczny 247/2 park

5. Przynależność administracyjna
województwo wrocławskie
gmina Wińsko pow. wołowski

6. Poprzednie nazwy miejscowości
1380 SCHEIBORAW, 1401 PROSCHI-
BERAW, 1402 PRZIBERAU, 1845
PRZYBOR, 1945 WALDHEIM

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975
województwo wrocławskie
powiat Wołów

8. Właściciel i jego adres
AWRSP w Wińsku z) s w Piskorzynie
56-160 Wińsko

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków
pałac, obora, park
Nr 469/A/1-3/09 data 24.12.2009

SYTUACJA

Założenie pałacowo-folwarczne w Przyborowie położone w zachodniej części wsi zajmuje cypel łądu otoczony z trzech stron otoczony rozlewiskami Odry. We wschodniej części założenia znajduje się duży dziedziniec gospodarczy, wokół którego zgrupowano zabudowę folwarczną. Wzdłuż południowej ściany zabudowy folwarcznej przebiega droga prowadząca ze wsi do parku, dawnego dworu i pałacu, usytuowanych (dwór i pałac) na dużej polanie. Zachodnią i północną część założenia zajmuje park, którego północno-wschodnią granicę wyznaczają groble.

KOMPOZYCJA

Geometryczna, zwarta, nieregularna, zbliżona do czworoboku.

Na południowy zachód od folwarku znajduje się teren ogrodu z dworem (2) i pałacem (1). Od folwarku oddziela je gazon, otoczony drogą prowadzącą wzdłuż dworu (2) na wysoki podjazd pałacu (1). Zespół folwarku o kompozycji geometrycznej zamkniętej skupia budynki wolnostojące i połączone szeregowo wokół niemal kwadratowego dziedzińca. Skrzydło południowe tworzą: stajnia z magazynem zbożowym na drugiej kondygnacji (3), kuźnia (późniejszy warsztat stolarski) - (4), połączone ze sobą bramą wjazdową (obecnie mocno zniszczona - zachowane fragmenty słupów). Skrzydło zachodnie stanowi ciąg szeregowo ze sobą połączonych budynków gospodarczych: cielętnik (8) z oborą (9), budynek gospodarczo-administracyjny (10), powozownia(?), obecnie magazyn nawozów (11). Skrzydło północne stanowi wolnostojący budynek oficyny mieszkalnej (6), za którym znajduje się ciąg komórek gospodarczych. Skrzydło wschodnie stanowi budynek stodoły (5), wolnostojący, ustawiony prostopadłe do oficyny mieszkalnej (6). W centrum podwórza gospodarczego umiejscowiony był pierwotnie budynek wagi (7) otoczony szklarniami, rozbudowany po 1945 r. o suszarnię (początkowo w formie

wiaty a następnie obitej blachą).

Najstarsze wzmianki o osadzie Przyborów sięgają końca XIII w. i łączą się z działalnością kolonizacyjną księcia Przemka Ścinawskiego. Charakterystycznym elementem tutejszego osadnictwa była dominująca pozycja dóbr przy istnieniu tylko małych zagród chłopskich. Niewielki rozmiary miała także sama wieś. Wynikało to z typu zachodniego osadnictwa pańskiego polegającego na osadzaniu "Dreschgärtner" (zagrodników omłóckowych) i tworzenia z nich zaplecza roboczego dla dóbr. "Dreschgärtner" posiadali prawo do kawałka ziemi (działki przyzagrodowej) na zasadzie czynszu wieczystego. Był więc to typowy folwark. Charakter rozplanowania wsi, wywodzący się z rozwoju społeczno-gospodarczego wieków średnich, zachował się aż po wiek XX. W końcu XVI w. w Przyborowie takich zagrodników omłóckowych było jeszcze 11.

Pierwszym znanym właścicielem dóbr był Johann von Plesna, do

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa 189,31 ha (park, folwark terenu gosp.) 13,0 ha park ok. 8,40 ha folwark	16. Przeznaczenie pierwotne zał. pałacowo-folwarczne	17. Użytkowanie obecne gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) <ul style="list-style-type: none"> - pałac + dwór - użytkowane jako budynki mieszkalne wielorodzinne; w pałacu uszkodzone pokrycie dachu liczne zacieki i zawilgocenia, wymianie powinna ulec instalacja wodna (popękane rury) - budynek powozowni, ob. magazyn nawozów - liczne wysolemia na ścianach, odpadające tynki - pozostałe budynki w dobrym stanie technicznym, użytkowane do 1996 r. jako gospodarcze 	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie <ul style="list-style-type: none"> - budynki użytkowane zgodnie z przeznaczeniem - w pałacu wymiana instalacji wodnej i c.o. - zawilgocenia, wymiana pokrycia dachu 	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Ewidencja założeń ogrodowo-parkowych. Gmina Wińsko,
Przyborów Wrocław 242

22. Biblioteka

G. Granicky, Die Kulturlandschaft im Altkreis Wohlau,
Breslau 1939.
L. Günther, Waldheim, Düsseldorf 1989.
J.G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische
uebersicht, Breslau 1845.
A. Zimmermann, Beiträge zur Beschreibung von Schlesien,
Bd. 7, Brieg 1784.
Adressbuch für Stadt und Kreis Wohlau, Wohlau 1935.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst

Emilia Dymarska

imię, nazwisko, data, podpis

17.06.96 Dymarska

plany, rysunki

Emilia Dymarska

imię, nazwisko, data, podpis

17.06.96 Dymarska

zdjęcia fotogr.

Emilia Dymarska

imię, nazwisko, data, podpis

Dymarska

miejsce przechowywania negatywów

MNR SZRENIAWA

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

KWADKI 1-7

WSPÓLFINANSOWANE PRZEZ FUNDACJĘ
WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ
ZE ŚRODKÓW
REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC



MITFINANZIERT VON DER STIFTUNG
FÜR DEUTSCH-POLNISCHE
ZUSAMMENARBEIT AUS MITTELN
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTEKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR

1

1. Miejscowość

P R Z Y B O R Ó W

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

zespół pałacowo-folwarczny

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

c.d. historii i opisu

historia c.d.

którego należała także, znajdujące się opodal, zwirownia. Było to w roku 1323. Kolejnym posiadaczem Przyborowa był Otto v. Busewoy (1380). Pod koniec lat 70-tych wszedł on w spór z Radą Miejską Ścinawy o otaczające Przyborów lasy. Henryk VII Głogowski, do którego Busewoy odwołał się rozstrzygnął spór na jego korzyść. Z werdyktem, jak można sądzić, nie zgodziła się Rada, ponieważ konflikt trwał. Rozstrzygnął go ostatecznie w 1401 r. Konrad III Oleśnicki. Nowy właściciel Przyborowa von Paschwitz miał miastu płacić czynsz w wysokości "60 grzywien polskich groszy pras-kich" w połowie na dzień św. Walpurgii (1 V) i św. Jakuba (21 X). Decyzja ta utrzymała się w mocy do 1945 r. Niewiele niestety wiemy o losach dóbr w następnych wiekach. Wojna 30-letnia całkowicie spustoszyła Przyborów i okolicę. Przez długi czas dobra nie mogły się podnieść z upadku. Zimmermann podaje iż później (nie wiadomo dokładnie kiedy) folwark stał się własnością rodziny von Falkenhain, następnie pułkownika w służbie holenderskiej von Uechtritza i dalej płk von Gufg. Wreszcie 7 IX 1812 r. dobra objęła rodzina urzędnika królewskiego (fabricken-Inspektora) von Engelmann (zm. w 1849). Po nim wieś przejął syn Królewski nadradca Finansowy i Podatkowy w Królewcu v. Engelmann (nie znamy jego imienia). Rodzina Engelmannów nie mieszkała w Przyborowie. Stał tam bowiem dwór, prawdopodobnie z końca XVII w. z okresu odbudowy po zniszczeniach wojny 30-letniej i nie nadawał się na siedzibę tak znaczącej rodziny.

W XIX w. dobra dwukrotnie nawiedziły pożary. W 1832 spłonęły stajnia i obora, a w 1848 r. owczarnia (zginęło 101 owiec), znajdujące się poza zabudowaniami folwarcznymi. W 1904 r. siedzibę objął dr Kurt Cajus Wilhelm Reinhard v. Engelmann (ur. 23 II 1866), który pojął za żonę Edith Seydlitz-Ludwigsdorf (ur. w 1873 r. zm. w Bernau w Bawarii w 1980 r. !). Był on landratem powiatu Wołów w latach 1900-1920. Wtedy podjęto liczne inwestycje w folwarku. Właściwe zabudowania folwarczne powstały w latach 70-80 XIX w. W 1915 r. pobudowano pałac i rodzina Engelmann przeniosła się z Wołowa, gdzie zamieszkiwała w zamku piastowskim, do Przyborowa. Sytuacja ta utrzymała się do 1945 r. Po II wojnie światowej w folwarku powstało PGR rozwiązane na początku lat 90-tych. Następnie powstał tu Zakład Rolny Przyborów PZZ we Wrocławiu, rozwiązany 30 VI 1994 r.

Wkładkę założył: E. Dymarska 17 VI 1996
Imię, nazwisko, data

verte!

Miejsce przechowywania negatywów:
Miejsce przechowywania negatywów:

W dobie rozkwitu w XIX w. na dobra Przyborów przypadało: 287 ha pól, 72 ha łąk i pastwisk, 30 ha stawów, 13 ha parku, 5 ha sadu, 76 ha lasu i 9 ha wikliny.

c.d. opisu

Teren założenia folwarcznego ogrodzony jest siatką metalową ze słupami betonowymi.

Na folwark prowadzi od pld. droga przez dawną bramę wjazdową. Brak wewnętrznych ciągów komunikacyjnych a podłoga urbanistyczna ma charakter naturalny, jest to w znacznej części klepisko, w niektórych miejscach porośnięte murawą. Zespół pozbawiony jest elementów zielonych oprócz kilku drzew przy domu czeladzi(6). Poza granicami (zespołu) zachodnią i północną - znajdują się tereny ogrodów i parku. Osie widokowe to oś przy wjeździe na teren folwarku o charakterze tunelowym oraz oś o charakterze otwartym przy wjeździe z drogi wzdłuż pld. skrzydła pałacu na tereny ogrodowo - parkowe z dworem(2) i pałacem(1).

W całym założeniu folwarcznym brak dominanty architektonicznej, nawet budynek d.stajni(3), górujący wielkością nad pozostałymi nie może mieć charakteru dominanty.

OPIS BUDYNKÓW

1. PAŁAC - karta szczegółowa

2. DWÓR

powstał pod koniec XVII w., rozbudowany w XVIII w., przebudowany w XIX w., oraz po 1945 r. (nastąpiły wtórne podziały wewnętrzne związane z zaadaptowaniem go na mieszkania pracowników PGR; zniszczono stiuki na parterze, uszkodzono koleby w piwnicy - cz. pld.-wsch.)

Materiał, konstrukcja: fundamenty kamienne, ściany ceglane na zaprawie wapiennej, otynkowane (tynk gładki zacierany). W piwnicy ceglane sklepienia kolebowe. Stropy płaskie drewniane z podsufitką oraz z fragmentami wapiennych stiuków. Konstrukcja dachu drewniana: krokwiowo-płatwiowa ze stolcami. Dach mansardowy, czterospadowy kryty ceramiczną dachówką karpiówką w podwójną łuskę. Otwory okienne prostokątne w opaskach tynkowych (elew. pñn.), pozostałe - wtórne, współczesne. Stolarka drzwiowa, bezstylowa, drewniana. Posadzki ceglane i częściowo betonowe; podłogi drewniane - białe. Schody do piwnicy - 2-biegowe, łamane, ceramiczne, częściowo odeskowane; schody na I kondygnację - drewniane, pełne typu zabiegowego; schody na strych - drewniane, jednobiegowe, drabiniaste.

Bryła: zwarta, geometryczna. Pierwotnie bardziej rozczłonkowana poprzez 2 ryzality 1-kondyg. nakryte dachami mansardowymi, natomiast korpus 2-kondygnacyjny, nakryty dachem 4-spadowym. Pierwotnie elew. pld. była fasadą z głównym otworem wejściowym obecnie otwory wejściowe umieszczono w 3 elewacjach (pld., pñn, i zach.)

Rzut: pierwotnie na planie prostokąta z dwoma ryzalitami flankującymi fasadę (elew. pld.). Obecnie elewacja pld. została zabudowana w cz. pomiędzy ryzalitami o parterowe pomieszczenia gospodarczo-mieszkalne.

c.d. na wkładce nr 2

1. Miejscowość PRZYBORÓW	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina Wińsko	zespół pałacowo-folwarczny	c.d. opisu
3. Województwo wrocławskie		

3. STAJNIE, ob. obora z magazynem zbożowym

Brak dokładnych danych dotyczących czasu powstania budynku stajni. Prawdopodobnie został wzniesiony w 2 poł. XIX w. Materiał, Konstrukcja: fundamenty kamienne, mury ceglane na zaprawie wapiennej, otynkowane (tynk gładki, zacierany) na ceglanym cokole. Konstrukcja dachu drewniana - Krokwiowo-płatwiowa z dwiema ścianami stolcowymi pokrywającymi się na I i II kondyg. poddasza (mag. zbożowy). Dach 2-spadowy, kryty ceramicznie dachówką karpiówką w podwójną łuskę. Otwory okienne prostokątne (elew. pld., wsch., zach.) zamknięte łukiem odcinkowym. Otwory w połaci dachu - doświetlające dwa piętra magazynu zbożowego - typu powiekowego, w 2 rzędach po 5 w każdym (elew. pld. i pn.). Otwory wejściowe - prostokątne, pierwotnie zamknięte odcinkowo, ob. część zamurowana, część wtórnie przebita. Wrota drewniane, deskowo-listwowe. Posadzka na parterze ceramiczna - cegła, na I i II kondyg. - drewniana, biała. Na parterze strop ceramiczny, odcinkowe oparty na stalowych dwuteowych belkach. Schody z parteru na I kond. - ceglane, jednobiegowe; z I na II kondyg. - drewniane, policzkowe, jednobiegowe.

Rzut: w kształcie wydłużonego na osi wsch.-zach. prostokąta; wewnątrz jednoprzestrzenne z wydzielonymi w narożach wsch.- pld. i zach.-pld. klatkami schodowymi na piętro poddasza.

Bryła: zwarta, regularna; prostopadłościan nakrytą dachem 2-spadowym. Budynek we wnętrzu 3-kondyg. (w partii poddasza 2 kondyg. magazynu zbożowego), niepodpiwniczony

4. KUŹNIA, ob. warsztat stolarski

Budynek powst. ok. poł. XIX w. jako budynek kuźni, po 1945 r. użytkowany jako warsztat stolarski (do 1996 r.)

Materiał, konstrukcja: fundamenty kamienne, ściany ceglane w wątku krzyżowym, na zaprawie wapiennej, otynkowane z zewnątrz. Konstrukcja dachu drewniana: krokwiowo-stolcowa z zastrzałami. Dach 2-spadowy kryty ceramicznie (d. karpiówka). Otwory okienne dwojakiego rodzaju: na parterze - prostokątne, zamknięte odcinkowo lub w formie łuku nadwieszonoego; w partii poddasza - prostokątne, zdwojone niewielkie otwory doświetlające. W otworach wtórnie zamontowane stalowe ramy lub bezstylową stolarkę drewnianą. Otwory wejściowe: w części zach. (prowadzące na

verte!

Wkładkę założył: **E. Dymarska 17.VI.96 r.**
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:
Miejsce przechowywania negatywów:

poddasze) prostokątne, zamknięte odcinkowo z ceramicznymi pseudołukami odciążającymi; w części wsch.- prostokątne z drewnianymi wrotami bekowo-listwowymi. Strop ceramiczny w formie łuków odcinkowych opartych na stalowych, dwuteowych belkach. Posadzka (parter) ceglana, częściowo wylana betonem, na poddaszu - betonowa. Schody - jednobiegowe, pełne, drewniane.

Rzut: w kształcie prostokąta, 2-częściowy - część zachodnia to klatka schodowa; część wschodnia - jednoprzestrzenne pomieszczenie dawnej kuźni.

Bryła: zwarta, regularna, prostopadkościan nakryty 2-spadowym dachem. Budynek niepodpiwniczony, 1-kondygnacyjny z mezzaninem.

5. STODOŁA

Budynek z 2 poł. XIX w., brak cech stylowych. Zachowany w dobrym stanie.

Materiał i konstrukcja: fundamenty kamienne, mury ceglane nieotynkowane, na zaprawie wapiennej. Konstrukcja dachu drewniana - mieszana (krokwiowo-słupowo-zastrzałowa), schodzi wewnątrz budynku do poziomu posadzki tworząc jedną przestrzeń. Dach 2-spadowy pokryty w jednej części ceramicznie dachówką karpiówką, w drugiej części eternitem. Posadzki ob. betonowo-cementowe, poprzednio ceramiczne. Otwory wjazdowe zamknięte odcinkowo. Wrota dwuskrzydłowe, drewniane, deskowo-listwowe. W ścianach wywietrzniki szczelinowe pionowe.

Rzut: wydłużony prostokąt, jednotraktowy, 2 - częściowy; wjazdy przelotowe.

Bryła: zwarta, regularna; prostopadkościan 2-przestrzenny. Budynek niepodpiwniczony, 1-kondygnacyjny.

6. DOM CZELADZI (GESINDEHAUS), ob. mieszkalny wielorodzinny

Powstał ok. 1870 r., stan zachowania dobry (przecieka dach).

Materiał, konstrukcja: fundamenty i mury piwnic kamienne, powyżej ceramiczne ceglane o układzie krzyżowym - nieotynkowane. Konstrukcja dachu krokwiowo - płatwiowa ze stolcami. Dachy 2-spadowe, kryte deskami i papą na lepiku.. W piwnicach ceramiczne sklepienia kolebowe. Posadzki: w piwnicach-kamiennne, wylane częściowo cementem, na pozostałych kondygnacjach - drewniane, deski. Schody drewniane, 2-biegowe powrotne. Otwory okienne: prostokątne z zaakcentowanymi ceglanymi nadprożami; prostokątne zamknięte odcinkowo, o ceglanych nadprożach w formie łuku odcinkowego; oculusy oraz rodzaj biforium w pseudoryzalicie elew. wsch. Okna z drewnianą półskrzynkową stolarką. Otwory wejściowe - prostokątne, z jednoskrzydłowymi drzwiami drewnianymi (stolarka bezstylowa), część płycinowych.

Rzut: wydłużony prostokąt podzielony na 3 części (wewnątrz wtórne podziały - przystosowanie do mieszkań).

Otwory wejściowe od strony pn..

Bryła: regularna, obiekt 3-częściowy z wyższą, 2-kondyg. z mezzaninem, częścią środkową (zaakcentowaną od strony wschodniej centralnie umieszczonym płytkim ryzalitem o 3 kondyg.) oraz 1-kondyg. z mezzaninem częściami bocznymi.

WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTEKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

1. Miejscowość.....PRZYBORÓW	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....Wińsko	zespół pałacowo - folwarczny	c.d. opisu
3. Województwo.....wrocławskie		

Wszystkie części kryte dachami 2-spadowymi. Naroża każdej części zaakcentowane pseudosterczynami na rzucie kwadratu, zakończonymi uskokowo i nakrytymi małymi namiotowymi daszkami.

7. BUDYNEK WAGI, ob. pomieszczenie techniczne i suszarnia zielonki

Budynek powstał w II poł. XIX w. w ciągu budynków szklarniowych znajdujących się na terenie dziedzina folwarcznego

Rozbudowany po 1945 r. jako suszarnia zielonki (szklarnie nieistnieją).

Zbudowany z cegły na zaprawie wapiennej, wewnątrz nieotynkowany. Konstrukcja dachu drewniana - krokwiowa. Dach kryty papą na lepiku. Wewnątrz podsufitka drewniana, nieotynkowana. Posadzka betonowa. Budynek parterowy, na cie zbliżonym do kwadratu, rozbudowany w kierunku zach. o prostokątną suszarnię. Początkowo o konstrukcji szkieletowej, przykrytej dachem 2-spadowym a następnie obitej blachą z 2-skrzydłowymi, drewnianymi wrotami.

8. CIELEŃNIK (8) i OBORA (9)

Budynki w zabudowie szeregowej wzniesione w II poł. XIX w. Budynek obory (9) - po pożarze dachu w latach 70-tych podniesiono partię poddasza tworząc II kondygnację na cele magazynowe. Zmieniono spadek dachu na bardziej łagodny.

Materiał, konstrukcja: murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany wewnątrz nieotynkowane, na zewnątrz - tynki. Konstrukcja dachu miaszana (krokwiowo-płatwiowo-stolcowa z zastrzałami). Dach kryty eternitem (cielętnik - 8) oraz blachą trapezową (obora - 9). We wnętrzach stropy ceramiczne odcinkowe oparte na belkach stalowych 2-teowych podtrzymywane dwoma rzędami słupów stalowych. Posadzki w poziomie parteru ceramiczne ceglane oraz wylewane z betonu; na piętrze - drewniane i część wylana z betonu (magazyn w oborze - 9). Otwory okienne - prostokątne zakończone odcinkowo z fragmentami ram stalowych. Otwory drzwiowe prostokątne (część o wtórnie zmienionych proporcjach) zamknięte odcinkowo (obora - 9). Wrota drewniane deskowo-listwowo-zastrzałowe, Schody 1-biegowe, ceramiczne pełne.

Rzut: Wydłużony prostokąt, jednotraktowy z wtórnymi podziałami ścian wewnętrznych; w pomieszczeniach na parterze symetrycznie rozstawione po 2 rzędy słupów podtrzymujących ceramiczne stropy odcinkowe.

Bryła: Zwarta, regularna. Budynek kryty 2-spadowym dachem. Południowa ściana szczytowa cielętnika (8) wystaje po-

verte!

Wkładkę założył:M. Dymarska

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

nad połąć dachową.

10. BUDYNEK GOSPODARCZO-TECHNICZNY

Znajduje się w skrzydle zachodnim założenia pomiędzy oborą (9) i cielętnikiem (8) a powozownią (11). Zbudowany w końcu XIX w.

Murowany z cegły, otynkowany, o stropach drewnianych. Konstrukcja dachu korpusu głównego - krokwiowa. Dach 2-spadowy, kryty eternitem. Dachy niższych (1-kondyg. przybudówek od strony pn. i pld.) pulpitowe pokryte eternitem. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne zakończone odcinkowo. Bryła korpusu głównego 2-kondygnacyjna, rozbudowana poprzez 1-kondygnacyjne przbudówki gospodarcze (obecnie magazyny środków ochrony roślin).

11. POWOZOWNIA (?), OB. MAGAZYN NAWOZÓW

Budynek powstał w II poł. XIX w. Stan techniczny ścian zły - obiekt używana jako magazyn nawozów z licznymi wysoleniami i zawilgoczeniami ścian.

Materiał, konstrukcja: murowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapienno-cementowej w wątku krzyżowym, otynkowany z zewnątrz. Strop płaski drewniany podtrzymywany dwoma rzędami słupów z mieczami. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-rozporowa. Dach 2-spadowy kryty eternitem. Otwory okienne prostokątne zamknięte łukami odcinkowymi z resztkami żeliwnych ram. Szerokie otwory drzwiowe zamknięte łukami odcinkowymi z drewnianymi 2-skrzydłowymi wrotami. Posadzki ceglane, na pięttrze - deski. Schody drewniane, pełne, policzkowe, 1-biegowe.

Rzut: prostokątny, jednotraktowy z wewnętrznymi podziałami. Niektóre otwory drzwiowe w formie przelotowej.

Bryła: zwarta, 2-kondygnacyjna, nakryta dachem 2-spadowym.

12. PARK

Formowanie otoczenia pałacu (1) i dworu (2) wiąże się z adoptowaniem dawnego rozlewiska Odry na staw ozdobny. Przypada to na początek XX w., kiedy to w 1915 r. zbudowano nowy pałac. Prawdopodobnie jednak już w XVIII w. stary dwór (2) posiadał regularne założenie ogrodowe, o czym mogą świadczyć trzy proste drogi ukształtowane na pn.-zach. od pałacu (1).

W XX w. po częściowym uregulowaniu rozlewiska Odry, wzdłuż brzegów stawu poprowadzono groblę oraz fragmentami drogę spacerową.

Miedzy pałacem (1), dawnym dworem (2) a folwarkiem w miejscu niewielkiej polany powstał ozdobny gazon, otoczony drogą prowadzącą na wysoki podjazd do pałacu (1).

1. Miejscowość PRZYBORÓW	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina Wińsko	Zespół pałacowo-folwarczny	spis fotografii + dokumentacja fotograficzna
3. Województwo wrocławskie		

SPIS FOTOGRAFII

1. Działziniec folwarczny — widok w kierunku zachodnim
2. Działziniec folwarczny — północne skrzydło folwarku
3. Wschodnie skrzydło folwarku — stodoły
4. Stodoła — wnętrze
5. Południowe skrzydło folwarku - kuźnia, ob. stolarnia
6. Kuźnia - konstrukcja więźby dachowej
7. Południowe skrzydło folwarku — stajnia, ob. obora z magazynem zbożowym
8. Stajnia — elewacja płd.-zach.
9. Stajnia — konstrukcja stropu I kondygnacji
10. Stajnia — konstrukcja więźby dachowej
11. Zachodnie skrzydło folwarku — powozownia (?), ob. magazyn nawozów
12. Zachodnie skrzydło folwarku — obora z cielętnikiem
13. Cielętnik — elewacja wschodnia
14. Cielętnik — wnętrze, fragment ceramicznego sklepienia odcinkowego
15. Cielętnik — konstrukcja więźby
16. Dom czeladzi — elewacja południowa
17. Dom czeladzi — elewacja północna
18. Budynek wagi z dobudowaną suszarnią zielonki
19. Dwór — elewacja północna
20. Dwór — elewacja południowa
21. Pałac — widok od strony folwarku — elewacja wschodnia

Wkładkę założył: **E. Dymarska 17.VI.96 r.**

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: **MNR SZKENIAWA**




3.



4.



5.



6.

1. Miejscowość..... PRZYBORÓW	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina..... Wińsko	Zespół pałacowo-folwarczny	dokumentacja fotograficzna
3. Województwo..... wrocławskie		



7.



8.



9.



10.

Wkładkę założył: **E. Dymarska 17.VI.96 r.**

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: **MNR SZRENIAWA**



11.



12.



13.



14.

1. Miejscowość..... PRZYBORÓW	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina..... Wińsko	Zespół pałacowo-folwarczny	c.d. dokumentacji fotograficznej
3. Województwo..... wrocławskie		



15.



16.



17.



18.

E. Dymarska 17.VI.96 r.

Wkładkę założył:

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: **MNR SZRENIAWA**



19.



20.



21.

