

Nr

D 1013

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

BIAŁOSKÓRNICZA

19

2. Miejscowość

WROCKAW

11012

3. Wiek

XVI

~~XVII~~

4. Styl

Renesans

5. Kubatura m³

—

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 79%

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

wrocławski

b) powiat

pow. miejski

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

—

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

c) piwnic

2

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

WR. Główny

2,9

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

D. 2. 13. 14. ŚRÓDMIEŚCIE
UL. ELŻBIETY

23. Użytkownik i jego adres

mi. uży. kłanowy

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Portal renesansowy
w ścianie frontowej!
Kolumny style gotyckie,
reszta obramienia i okien
czerwonych

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na

mieszkalne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud. ok. 1550

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

coś koniecznie mylny

80
100%

1962

odbudowa ruiny, zachowany portal

25. Rejestr zabytku Nr 221

rok 30. XII 1940 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Bezpośrednio z
relicy

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Remisja ochroniarzy obywateli
komunistycznych. Dom całkowitej
wyburzony przez działania wojenne.
Pośrodku nienaruszony kamieniec.
W ścianie tylnej w portale
gotyckiej kolumny kamiennej jako
świątyni mickiej.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10.11.59

Bonowicz

37. Sprawdził dnia 30.11.59

Orener

28.5.64 Nat