

Nr 5613

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLASKIE

1. Obiekt zabytkowy

BIAŁOSKÓRNICA 24

gr I

2. Miejscowość

WRÓBLAW

1017

3. Wiek XVIII
XVII4. Styl barok
RENESSANS5. Kubatura m³

12 34, 5

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

369

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ul. Piotrowskiej

b) powiat

pow. miejski

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

1

a) izb mieszkalnych

16

c) lasy

1

b) innych pomieszczeń

d) wody

1

c) piwnic

3

e) inne

1

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

WK. GŁOŃNY

24

b) autobusowa

a) ściany

cegła

b) sklepienia

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

8. Wyposażenie architektoniczne

Postać wewnątrz
w m. strzechy drewn.
Elementy rzeźby

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- II -

17. Użytkowanie obecne

- II -

18. Nadaje się do użycia na

- II -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud. pocz. XVIII w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%dbudowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

25. Rejestr zabytku Nr

5 A 1534/11

rok 22. III. 1961

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Bezpośrednio
o ulicy

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Plan sytuacyjny z orientacją,
z kondygn. Elewacja
mury tynk. Głównie
murowane



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiście

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 16.11.59

Bożena

37. Sprawdził dnia 7.12.58.

Bożena

30.5.64 *Mat*