

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

DOLNOŚLASKIE

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

RYNEK 22 BLOK RATUSZOWY

2. Miejscowość

WROCLAW

11568

3. Wiek XX

XVIII

4. Styl

rek. BAROK

5. Kubatura m³

2034

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 1928

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

cegła

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

4

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

10

b) innych pomieszczeń

3

c) piwnic

2

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

/

b) sady i grunty uprawne

/

c) lasy

/

d) wody

/

e) inne

/

8. Wyposażenie architektoniczne

Laryt z tympanonem
po bokach molety,
owalne okna

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na:

mieszkalne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Przebudowa 17/15

budowy 1945

1958/59 całkowicie odnowa

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenie
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

58/59

dom spółowy

100

całkowicie odbudowany

100

10. Udostępnienie

Bezpośrednio
z ulicy

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wrocław

b) powiat

pow. miejski

c) gmina

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

WR. Główny 2,2

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

D. Z. B. M. ŚRÓDMIEŚCIE
ELŻBIETY 4

23. Użytkownik i jego adres

mieszkalnia prywatna
i sklep prywatny

24. Inwestor i jego adres:

4/1603/236

25. Rejestr zabytku nr 236

rok 30 XII 1970 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer


hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Dom Rynek 22, stojący na parceli
nr. rip. [redacted], Prokucowa 1715
Dom białobrowy 3 okien, 5 kondy
wygolił nowy i jest pi. los trami
zakładając tympanonem marmurowym
dotem oknem owalnym, po bokach
miał ty. Okno posiadało obramienie

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 17.6.54.
Pawlik

37. Sprawdził dnia 30.11.11.
Kacur
10.6.64 Mat