

Nr

A

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy kościół paraf. p.w. św. Wacława

obecnie par. aleksandrowski

2. Miejscowość

gm. Aleksandrow Kuźni

GRABIE /niem. Grabia/

3. Wiek  
XIV/XVIII/XX4. Styl  
Gotyck5. Kubatura m<sup>3</sup>  
ok. 15006. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: ok. 200 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo bydgoskie

b) powiat tennicki Aleks

c) gmina Popielitz nadbr

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

drewno

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych -

b) nnych pomieszczeń -

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

anektan

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Suchałowka

5 km

b) autobusowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych sakralne /kościół ewangelicki/

17. Użytkowanie obecne sakralne /kościół parafialny katolicki/

18. Nadaje się do użycia na: cele sakralne

23. Użytkownik i jego adres

kościół parafialny

24. Inwestor i jego adres:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
kościół wzniesiony w XIV w. Pierwsza  
wzmianka w 1597 r. W 1725 r. remont  
kościół /szaryt zach., sygnetnik, T. K.  
tytułowy/. W 1930 r. przebudowa-  
no ołtarz i kościół pod kołtem parafialny  
cyfry 1000 w/q proj. F. Niekras.

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	znisz- czenia %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.	niezniszczony		
XI. 1939 r.	niezniszczony		
XII. 1945 r.	niezniszczony		
1965	stan zadawalajacy		

25. Rejestr zabytku nr

114

rok 1930

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

stałe

ŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW



## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




Fig. 10. Grabia. Grundriss der Kirche.

Kościół składa się z dwóch części, starszej gotyckiej z końca XV w i nowszej obrotowanej doniej pod kątem prostym w 1930 r., w/g projektu F. Niekłan.

Czyli gotycka jednonawowa, prostokątna, z wydzielonym kwadratowym prezbiterium. Orientowana.

Kościół bez wieży.

Na północ od prezbiterium prostokątna zakrystia. Sklepienie pozornie, obwieszona kolebka.

~~Kościół od polowania~~. Skarpy. Na dachu nawy mała drewn. sygnaturka barokowa.

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

## 33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste


## 34. Inspekcje

35. Uwagi różne Literatura:

reise 7. - Kreis Thorn, Danzig 1889  
s. 120  
Słownik geograficzny Państwa Polskiego, Warszawa 1880  
T. I, z. 13, s. 1597.

## 36. Wypełnił dnia lipiec 1956

Michał

## 37. Sprawdził dnia

15.VIII 65

M. ARSZYŃSKI

