

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

KUJAWSKO-POMORSKIE

1. Obiekt zabytkowy

WIATRAK

NIE ISTNIEJE

2. Miejscowość

CHODECZEK

W. CHODECZ

3. Wiek

XIX

4. Styl

regionalny

5. Kubatura m<sup>3</sup>770 m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 64 b) użytkowa: 130

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegno

cegno

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

cegno

cegno

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) więzania dachu

cegno

cegno

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

—

e) krycie dachu

gont

gont

c) piwnic

—

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

nie ma

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

przeznaczone - wiatrak

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

18. Nadaje się do użycia na

nieużytkowy - jako rezyduj.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nieużytkowy

XI.1939 r.

—

XII.1945 r.

—

brak należytej opieki

100%

1961

—

100%

90

1966

Zniszczony

10. Udostępnienie

dostępny

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Kujawsko-Pomorskie

b) powiat

Włocławek

c) gmina

Chodecz

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Chodecz

5

b) autobusowa

Chodecz

2

22. Właściciel i jego adres

P.g.B. Chodecz

23. Użytkownik i jego adres

P.g.B. Chodecz

24. Inwestor i jego adres

P.W.

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Wiatrak na murze kamienicy drewniany, deskowany.  
 kłoty gontem. Fundament kamień.  
 h = 12,00 m.  
 Ścieżkowe schody



WIDOK OD TYŁU



WIDOK OGÓLNY



WIDOK OD FRONTU  
/ 32024TU /

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł
	<p>Nie przeprowadzono żadnych prac konserwatorskich obiektu nieuszkodzonego.</p>	

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia  
 14. 1966. Stanisław K.

37. Sprawdził dnia 14. 1966  
 JERZY SZMYT ALGIZY CABALA