

"20"

59/20

KUJAWSKO-
POMORSKIE 840

1. Obiekt

Schron piechoty IR-3

2. Czas powstania

około 1914 r.

3. Miejscowość

M A Ł E C C Z Y S T E

4. Adres ok. 1,5km. na zach. od wsi
Małe Czyste, na wzgórzu nad zako-
nem Fryby.

nr hipoteczny KW 332

5. Przynależność administracyjna

województwo toruńskie

gmina Stolno

pow. chełmiński

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo bydgoskie

powiat chełmiński

8. Właściciel i jego adres


Dąbrowski Benedykt

9. Użytkownik i jego adres

nieużytkowany

10. Rejestr zabytków

Nr 344 data 14.II.1980r.



W. Rutkowski

autor zdjęć X. 1979r.

data wykonania BBiDZ Toruń, nr: 1274/79

miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wzniesiony według projektu niemieckiej służby fortyfikacyjnej około roku 1914. Jest to schron dla piechoty obsadzającej międzypole fortów II - III. Odporny na ostrzał artylerii średnich kalibrów.

Jest obiektem typowym w zespole twierdzy Chełmno. Od pozostałych schronów piechoty typu IR /Infanterie Raum/ różni się drobnymi szczegółami.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Schron jest usytuowany na północnej krawędzi wzgórza nad zakolem Fryby, na jej wschodnim brzegu, w odległości ok. 1,5 km. na zachód od wsi Małe Czyste.

Całkowicie betonowy, monolityczny, z użyciem blachy falistej na stropy i sklepienia, stanowiącej ich szalunek i warstwę przeciwdopryskową. Nakryty nasypem ziemnym przechodzącym w naturalny teren.

Zakończony na planie wydłużonego prostokąta, jednotraktowy o ośmiu komorach połączonych między sobą przejściami w ścianach działowych i korytarzem za ścianą wejściową, z którego dostęp do komór i cztery wejścia z zewnątrz. Pomieszczenia skrajne /latryna i magazynek /?/ węższe, płytsze. Te pomieszczenia oraz korytarz nakryte płaskim stropem na płycie z blachy falistej. Pod latryną szambo. Komory schronowe /6/ przesklepione kolebkowo na blasze falistej. Arkusze blachy połączone w linii zwornika belką teową i oparte na belce drewnianej wpuszczonej w ścianę ok. 0,4 m. nad posadzką.

Bryła od przedpola niewidoczna, ukryta za krawędzią wzgórza, od nasady odsłonięta wydłużona elewacja, w której regularnie rozmieszczone cztery otwory drzwiowe i wyloty kanałów wentylacyjnych. Przed schronem prostokątny dziedziniec wcięty w zbocze wzgórza, z dojściem doprowadzonym do jego prawego boku.

14. Kubatura 337 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 108,80 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne wojskowe - obronne	17. Użytkowanie obecne nieużytkowany
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ogólnie dobry. Wnętrze zdewastowane, wyrabowana blacha falista sklepień.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Zabezpieczyć przed dalszą dewastacją przez zamknięcie otworów wejściowych.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Waldemar Rutkowski

X. 1979 r.

26. Sprawdził

Lech Narebski

X. 1979 r.