

1. Obiekt DZWONNICA

2. Czas powstania k. XIX w.

3. Miejscowość DŁUŻNIÓW

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres Dłużniów
22-542 Żniatyn

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo zamojskie

gmina Dołhobyczów pow. HRUBIESZÓW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975 r.

województwo lubelskie

powiat Hrubieszów

8. Właściciel i jego adres
Parafia Rzymskokatolicka Żniatyn
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska



9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr dz.A.p.202 data 10.11.1980 r.

RZUT POZIOMY



12 Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Dzwonnica wymurowana została najprawdopodobniej wraz z budową cerkwi w 1882 r.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Dzwonnica usytuowana jest w południowo- zachodniej części cmentarza cerkiewnego, frontem zwrócona ku wschodowi.

Murowana z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, otynkowana. W widoku przedstawia ścianę zamkniętą u góry trójkątnie, z trzema arkadami (środkowa wysokości 3,70, skrajne 3,20 m). Kiedyś przykryta zapewne dwuspadowym daszkiem, pod którym niewielki gzyms. Nad arkadami gzyms poziomy (nad środkową półkolisty).

W arkadach zawieszono były dzwony, pozostał jedynie niewielki dzwon w arkadzie środkowej.

14. Kubatura ok. 26 m ³	15. Powierzchnia użytkowa pow.zabud. 5,90 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne Dzwonnica	17. Użytkowanie obecne Dzwonnica
18. Race budowlano i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan techniczny zły. Tynki upadające, krusząca się cegła, pokrycia daszku i gzymsów (z dachówki) zniszczone.	
		20. Najlepsze postulaty konserwatorskie Generalny remont dzwonnicy i uzupełnienie dwu dzwonów.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

Jan Górak, Dawne cerkwie drewniane w woj. zamojskim,
Zamość 1984, str. 12

25. Opracował: Zam. Tow. Foto.

tekst mgr Stanisław Orłowski, 1992

plany, rysunki Stanisław Orłowski, 1992

zdjęcia fotograf. Stanisław Orłowski, 1992

Miejsce przechowywania negatywów archiwum autora

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach itp. (daty, nazwiska wypełniających).

27. Załączniki