



1. Obiekt
 38/II
 MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH, w zespole dworskim

2. Czas powstania
 1895 r.

3. Miejscowość
 ROSOSZ



4. Adres
 Rososz
 nr odpoteczni

5. Przynależność administracyjna
 województwo bialskopodlaskie
 gmina Biała Podlaska
 pow. BIAŁA PODL.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
 1 VI 1975
 województwo lubelskie
 powiat Biała Podlaska

8. Właściciel i jego adres
 Agencja Rolna Własności
 Skarbu Państwa
 O/Lublin

9. Użytkownik i jego adres
 PGR - Roskosz

10. Rejestr zabudów
 Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Wybudowany w 1895 roku po przejęciu majątku przez Mielżyńskich. Wielokrotnie remontowany.

Budownictwo folwarczne.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze i wyposażenie instalacje)

- SYTUACJA:

Zespół dworski położony poza wsią, na pn.-wsch. od drogi Biała Podlaska - Konstantynów. Teren wielohektarowy podzielony na kilka części: park przydworski, część folwarczną, przysiekę zach., tereny zabudowań mieszkalnych, sadów, warzywników. W parku, na osi założenia stoi dwór, przy prowadzącej doń drodze od strony folwarku stajnia paradna. Folwark położony w części pn. założenia, zajmuje prostokątny plac. Budynki stare i nowe zlokalizowane bez wyraźnej myśli kompozycyjnej, stare skupione w tzw. zabudowie obrzeżnej. Przy granicy wsch. stoja w jednej linii obora, magazyn paszowy, magazyn spirytusowy/za drogą/, przy granicy z parkiem gorzelnia, po stronie zach. spichlerz, dawna gospodarcza wozownia, dawna kuźnia, przy pn. stodoła. Między spichlerzem a cieleśnikiem magazyn części, równoległy do cieleśnika. Wzdłuż granicy wsch. i zach. biegną drogi dojazdowe do zespołu. Magazyn części zwrócony na wsch. ku cieleśnikowi i szczytem frontowym do gorzelni i parku.

- MATERIAŁ I KONSTRUKCJA:

Częściowo murowany z cegły, częściowo drewniany w słupowo-ramowej konstrukcji ścian. Partie murowane obustronnie tynkowane. Konstrukcja drewniana obita /szalowana/ deskami. Wieżba dachowa drewniana krokwiowo-stolcowa, z jętkami, stolce umieczowione. Dach kryty kostkowym eternitem. Okna drewniane, skrzynkowe. Wierzeje drewniane, deskowe, proste. W pomieszczeniach murowanych betonowe posadzki i nagie belkowe stropy z deskowym pułapem.

- RZUT:

Na planie odwróconej litery "L". Korpus trzykrotnie dłuższy i dwukrotnie szerszy. Skrajna pn. część budynku dwutraktowa, trójpomieszczeniowa, środek jednoprzestrzenny z funkcjonalnym podziałem na 10 boksów. Skrzydło pd. w szerokości korpusu jednoprzestrzenne, dalej czteropomieszczeniowe.

- BRYŁA:

Parterowa, prostopadłościenna, niepodpiwniczona, nakryta dwuspadowym dachem. Skrzydło prostopadłościennie nakryte dachem dwuspadowym.

- ELEWACJE:

Partie murowane otynkowane, drewniane oszalowane pionowo. Otwory prostokątne, w korpusie bey opasek, w skrzydle w ceglanych opaskach. Elewacja frontowa, wsch. trzynastoosiowa. W skrajnej pn. części murowanej ujętej po bokach lizenami drzwi, w części pd. drzwi i okno, część drewnianą wypełnia 10 dwuskrzydłowych wierzeji. Elewacja zach. trójokienna w murowanej części pn. dalej bez podziałów. Elewacja szczytowa pn. z parą dużych dwuskrzydłowych drzwi, ujęte po bokach lizenami, przechodzącymi w "imposty" szczytu, w szczycie na osi okienko. Elewacja pd. pięcioosiowa. Partia korpusu ujęta po bokach lizenami, szczyt z prostym gzymsem i ceglana cyfra 1895. Skrzydło - na osiach drzwi w ceglanych łączących się bezpośrednio z pasem ceglany poziomym. Nad drzwiami pozorne ceglane okulusy. Naroża oraz międzydrzwiowe osie ujęte pilastrami.

- WNETRZE:

Pomieszczenia w części murowanej bez cech je wyróżniających, każde niezależne, z wejściem od zewnątrz. We wszystkich cementowe posadzki, tynkowane ściany i nagie bielone stropy.

c.d.opisu na wkładce nr 1.

<p>14. Rubatura</p> <p>ok. 1848 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>472 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>magazyn części i sprzętu</p>	<p>17. Urzycowanie obecne</p> <p>magazyn części i sprzętu</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Patrz historia</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Ściany murowane - zawilgocone i zagrzybione Ściany drewniane - dobre Dach - dość dobry nad korpusem Dach nad skrzydłem - zniszczony</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Remont kapitalny skrzydła</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

22. Bibliografia

- Ewidencja parku w Roskoszy 1981 r., mpis. PSOZ Biała Podl.
Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, woj. bialsko-
podlaskie, ODZ W-wa 1984 r., s-24.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Stanisław Fiedorczyk 1994 r.

plany, rysunki mgr Stanisław Fiedorczyk 1994 r.

zdjęcia fotogr mgr Stanisław Fiedorczyk 1994 r.

miejsce przechowania negatywów PSOZ Biała Podlaska

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska uwzględniających)

27. Załączniki
Wkładka

1. Miejscowość

ROSKOSZ

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Magazyn części Zamiennych

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

fotografie, plany

c.d. opisu

Część drewniana z odsłoniętą słupowo-ramową konstrukcją ścian oraz krokwiowo-stolcową konstrukcją dachu. Konstrukcję tworzą wieżary złożone z trzech słupów swóch skrajnych i jednego środkowego połączonych poprzeczną belką. Na belce stoja stolce wieżby dachowej podtrzymujące płatew pośrednią. Ściany oszalowane. Boksy z betonowymi posadzkami.

INSTALACJE: elektryczna, woda

