

1. Obiekt

118/7 LODOWNIA w zespole dworsko-parkowym (12)


2. Czas powstania

zapewne koniec  
XIX wieku

3. Miejscowość

WOLA GAŁĘZOWSKA

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Wola Gałęzowska

nr alipoteczny: .....

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina Bychawa

pow. LUBLIN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

-

7. Przynależność administracyjna  
1 VI 1975

województwo lubelskie

powiat bychawski

8. Właściciel i jego adres

Państwowy Dom Dziecka  
w Woli Gałęzowskiej

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr A/712 data 31.V.1976 r.

nie wpisano



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Budowla powstała zapewne pod koniec XIX wieku lub na początku wieku XX w ramach rozbudowy i organizacji zaplecza gospodarczego majątku.

Inicjatywę i realizację obiektu wiązać należy zapewne z Konstantym synem Zofii z Koźmianów, po którym dziedziczy córka Konstancja - od 1907 r. żona Henryka Wysockiego.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja:

Budowla ulokowana w bliskim sąsiedztwie dworu i dawnego budynku magazynowo-gospodarczego. Leży w odległości ok. 50 m na zachód od dworu i ok. 50 m na półd. od budynku gospodarczo-magazynowego, obecnie mieszkalnego.

Materiał, konstrukcja, technika:

Obiekt zbudowany z cegły, otynkowany. Sklepienia murowane z cegły. Zejście zadane sklepieniem na którym dachówka ceramiczna. Partie podziemne lodowni przykryte grubą warstwą ziemi.

Rzut i bryła:

Część nadziemna uformowana w postaci biegu schodów, przesklepionych, biegnących w głąb terenu, otwierającego się skromnym portykiem o cechach klasycyzujących. Część podziemna - niedostępna /liczne stare sprzęty utrudniające wejście/.

Elewacje:

Elewacja zejścia do lodowni w formie portyku bezkolumnowego, o płaskich, gładkich węgarkach, zwieńczonego zpłaszczonym tympanonem, przykrytym dachówką ceramiczną.

Elewacje boczne, podobne do siebie z prostymi podziałami w postaci lizen i blend między nimi.

Wnętrze:

Kryje schody murowane z cegły.

Wyposażenie:

Budowla wypełniona starym sprzętem, niedostępna.

Instalacje:

Elektryczna oraz system wentylacyjny w postaci kanału zakończonych okienkami na poziomie terenu.



ok. 15 m<sup>3</sup>

 $7 \text{ m}^2$ 

Brak prac remontowo-konserwatorskich po roku 1945.

lodownia

magazyn zniszczonego sprzętu

Stan fundamentów, ścian zewnętrznych, sklepień, zadaszewienia - dobry, pokrycia dachowego - ubytki dachówki ceramicznej.

Konieczne opróżnienie wnętrza z nagromadzonego tam sprzętu, przeprowadzenie drobnych prac remontowo-konserwatorskich takich jak: prace murarskie, tynkarskie i stolarskie.

Konieczna wymiana instalacji elektrycznej.



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Wojciech Koziejowski, wrzesień 1989 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Wojciech Koziejowski Renata Koziejowska

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. mgr Wojciech Koziejowski

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

27. Załączniki

wkładka nr 1





OKJENKO WENTYLACYJNE



ELEWACJA FRONTOWA

*W. Koziejowski*  
mgr Wojciech Koziejowski

07.1989

VERTE



# WOLA GAŁĘZOWSKA

## SYTUACJA

1. DWÓR
2. CZWORAKI
3. STODOŁY
4. OBORA czeladź
5. " pańska
6. STAJNIA
7. SPICHLERZE
8. STUDNIA
9. ORANŻERIA
10. DOM ADM.
11. GORZELNIA
12. LODOWNIA
13. d. ALEJA WJAZD.
14. DOJAZD DO GUMNA

15. ALTANA

■ OBIEKTY ist.

□ " nie "

1:4000

