

OŚRODEK DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Nr

1. Obiekt

OGRODZENIE kościoła paraf. p.w. Św. Trójcy

2. Czas powstania

XIX/XX w.

3. Miejscowość


JEZIORZANY

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



SYTUACJA

SKALA 1:1000



4. Adres

21-146 Jeziorzany ul. Kościelna 9  
nr dz.

nr hipoteczny Sąd Rej. Lubartów

5. Przynależność administracyjna

lubelskie  
województwo  
lubartowski Jeziorzany  
powiat gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Łysobyki

7. Przynależność administracyjna przed II 1999

województwo lubelskie

gmina Jeziorzany

8. Właściciel i jego adres

Paraf. rzymskokat.  
Jeziorzany ul. Kościelna 9

9. Użytkownik i jego adres

j/w

10. Rejestr zabytków

A/934

17.02.1987

Nr.....data.....





12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Ogrodzenie kościoła wybudowane zostało prawdopodobnie na przełomie XIX/XX w., zastępując starsze drewniane, ufundowane w 1859 r. przez mieszkańców Krempy.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacja, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

**Sytuacja:** Zespół kościelny położony jest we wschodniej części miejscowości, na skraju zabudowań, na niewielkim wyniesieniu terenu, nad brzegiem Wieprza. W jego skład wchodzi kościół i dzwonnica, otoczone ogrodzeniem w formie pełnego muru. Poza ogrodzeniem w kierunku płn.-zach. usytuowana jest nowa plebania. Przed kościołem znajduje się niewielki parking.

**Materiał i konstrukcja:**

Ogrodzenie założone jest na planie zbliżonym do prostokąta, murowane z cegieł ceramicznych pełnych łączonych zaprawą wapienną, obustronnie tynkowanych, zakończone ukośnym daszkiem z cegieł. W zachodniej części ogrodzenia znajduje się wejście główne, składające się z czterech filarów, na których rozpięta jest dwuskrzydłowa, metalowa brama, flankowana po bokach dwoma furtkami. Filary czworoboczne, zwieńczone czteropłociowymi daszkami, z trójkątnymi przenikającymi się szczytami. Krawędzie filarów sfazowane. Metalowa brama współczesna. W północnej części ogrodzenia znajduje się niewielka furka pierwotnie prowadząca do nieistniejącej plebanii.

Na jednym z filarów <sup>bramy</sup> wmurowana jest tabliczka upamiętniająca „oparkanie” kościoła przez włościan z Krepy w 1859 r.



14 Kubatura

Nie dotyczy

15. Powierzchnia użytkowa

Nie dotyczy

16. Przeznaczenie pierwotne

ogrodzenie

17. Użytkowanie obecne

ogrodzenie

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Na pocz. l. 70 przetarto stare tynki, uzupełniono braki i pomalowano ściany.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie, instalacje)

Tynki na murze są zawilgocone, z ubytkami.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

J. Zwolski, Kościół p.w. Św. Trójcy, karta ewidencyjna, Lublin 1986,  
w pos. WUOZ Lublin.

23. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

tekst *Jacek Studziński* 06. 2004

plany, rysunki j. w.

zdjęcia fotogr. j. w.

miejsce przechowywania negatywów *WUOZ Lublin*

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska  
wypełniających)

27. Załączniki

wkładka nr 1



1. Miejscowość ..... <b>Kock</b> .....	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina ..... <b>Kock</b> .....		
3. Powiat ..... <b>lubartowski</b> .....	<b>OGRODZENIE kościoła paraf.</b>	<b>Fotografie,</b>
4. Województwo ..... <b>Lubelskie</b> .....		



Tablica fundacyjna na filarze bramnym




Widok na płd. i zach. część ogrodzenia)

Wkładkę założył: ..... **Jacek Studziński 06.2004** .....  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów ..... **WUOZ LUBLIN** .....

SKALA 1:100







Widok na płd. i wsch. część ogrodzenia



Widok na płn. i zach. część ogrodzenia