

1. Obiekt

CHAŁUPA



2. Czas powstania

1928 rok

3. Miejscowość

FRANCISZKÓW

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres Franciszków 10

gm. Kraśniczyn

woj. chełmskie

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

chełmskie

województwo

Kraśniczyn

gmina

pow. KRASNYSTAW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

przed 1.VI.1975 r.

lubelskie

województwo

Krasnystaw

powiat

8. Właściciel i jego adres




9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr

data



J. Słomianowski

autor zdjęć  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów Prac. Fot. PKZ O/Zamość.



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Chałupę wybudował obecny właściciel w roku 1928 i jest on do dziś użytkownikiem interesującego nas obiektu, który jest typowym przykładem budownictwa mieszkalnego pierwszej połowy XX w. W okresie powojennym po stronie północnej dobudowany został kurnik i budynek inwentarski.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach wnętrze wyposażenie, instalacje)

Opisywany obiekt usytuowany jest we wschodniej części wsi po północnej stronie drogi ok. 5 m od niej. Pozostałe zabudowania zagrody znajdują się po stronie południowej.

Chałupa wąskofrontowa, zbudowana na planie prostokąta zwrócona kalenicą do drogi o dachu dwuspadowym wtórnie krytym papą. Zrąb ścian tworzy 8 desek o grubości ok. 35-40 cm zwęglowanych na "jaskółczy ogon" z ostatekami, posadowionych na podwalinie sosnowej o przekroju kwadratu, spoczywającej na podmurówce z kamienia spajanego gliną. Wysokość podmurówki dostosowana do ukształtowania terenu.

Strop. Na wieńcu ścian położone są belki stropowe, 1 nad sienią i komorą 2 nad zachodnią izbą/ kuchnią/ i 3 nad wsch. izbą. Na końcach belek stropowych nad pomieszczeniami i ściankami działowymi/ występujących przed lico ścian położona jest belka oczepu podtrzymująca konstrukcję dachu.

Na belkach stropowych ułożona jest powłoka z desek.

Dach o konstrukcji krokwiowo-jętkowej: dwuspadowy wtórnie kryty papą.

Wnętrze dwuizowe z sienią i komorą nie zmienione konstrukcyjnie od czasu powstania.

Wyposażenie. Podłoga w zachodniej izbie, sieni i komorze glinobita zaś we wschodniej izbie z desek wtórnie kładziona. W izbie trzon kuchenne-pieczowy z kapą wielokrotnie bielony.

Drzwi zewnętrzne płycinowe otwierane do sieni osadzone w łątkach. Drzwi z sieni płycinowe otwierane do izby i komory, drzwi z zachodniej izby otwierane do wschodniej.

Okna sześciokwaterowe, otwierane osadzone w łątkach pierwotne, w kuchni okna dwukwaterowe osadzone w łątkach, wtórne.

Obiekt podpiwniczony i wyposażony w energię elektryczną.

Wejście do piwnicy z sieni.



14. Kubatura  182 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa  56 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne  mieszkalne	17. Użytkowanie obecne  mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  Zmiana pokrycia dachu z trzciny na papę. Wymiana częściowej stolarki okiennej, wykonanie podłogi deskowanej w izbach.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan zachowania dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Obiekt należy otoczyć opieką konserwatorską.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Negatywy nn: 10362, 10363

24. Uwagi różne

25. Wypełnił PKZ o/Zamosc  
PDE Małgorzata Wielosz  
imię i nazwisko

data 1982 r.

26. Sprawdził

*AFu*

data



27. Załączniki



1. Miejscowość


2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

FRANCISZKÓW

Chałupa

fotografie + rysunki



Wkładkę założył: P. D. E. Małgorzata Wielosz XI. 1982r.  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Prac. Fot. PKZ O/Zamość

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/5/78  
OZGraf. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

Wielosz ODZ 1978 r.