

1. Obiekt

STODOŁA



2. Czas powstania
ok.1920 rok

3. Miejscowość
FRANCISZKÓW

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres Franciszków 32
gm. Kraśniczyn
woj. chełmskie
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
chełmskie
województwo

Kraśniczyn
gmina pow. KRASNYSTAW

6. Poprzednie nazwy miejscowości


7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.
lubelskie
województwo Krasnystaw
powiat

8. Właściciel i jego adres
[Redacted]

9. Użytkownik i jego adres
j. w.

10. Rejestr zabytków

Nr data



autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów PKZ /Zamość Prac. Fot.

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Stodołę wybudował około r.1920 ojciec obecnego właściciela i użytkownika [REDAKCYJNA]. Stodoła ta jest przykładem budynku typowego dla obszaru chełmszczyzny z pierwszej połowy XX w.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Zagroda 32 usytuowana jest w centralnej części wsi Franciszków po obu stronach drogi prowadzącej od Majdanu Surahowskiego do końca wsi. Po stronie północnej znajduje się chałupa, zaś po południowej budynek inwentarski, budynek gospodarczy i stodoła. Drewniana zwrócona kalenicą do drogi, zbudowana na planie wydłużonego prostokąta.

Konstrukcja ścian sumikowo-łatkowa. Brak podwaliny w części północnej. Łatki są zakopane w ziemi. Część południowa spoczywa na podwalinie sosnowej o przekroju kwadratu. Podwalina jest osadzona na wapiennej podmurówce. Ściany z grubych desek.

Dach dwuspadowy krokwiowo-jętkowy, kryty słomą. Krokwie piętkami opierają się o oczepek, u góry zaś połączone są jętkami.

Wnętrze jednoprzestrzenną, składa się z 3 sasek i 2 klepisk wtórnie cementowanych. Obydwa klepiska są przejezdne.

Wrota dwuskrzydłowe otwierane do zewnątrz, zamocowane na zawiasach roboty kowalskiej, osadzone w łatkach.

Brak podpiwniczenia i instalacji elektrycznej.

14. Kubatura <i>528 m³</i>	15. Powierzchnia użytkowa <i>126 m²</i>	16. Przeznaczenie pierwotne <i>gospodarcze</i>	17. Użytkowanie obecne <i>gospodarcze</i>
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja <i>Obiekt nie zmieniany konstrukcyjnie, zostały zalane cementem klepiska.</i>		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) <i>Stan zachowania dobry.</i>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie <i>Obiekt należy otoczyć opieką konserwatorską.</i>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Negatywy nr: 10360, 10361

24. Uwagi różne

25. Wypełnił *PKZ O/Zamość*
PDE Matgorzata Więlosz
imię i nazwisko

data *1982 r.*

26. Sprawdził

APC
imię i nazwisko

data

27. Załączniki

1. Miejscowość



2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

FRANCISZKÓW

stodoła

fotografie + rysunki



Wkładkę założył: P. D. E. Małgorzata Wielosz XI. 1982r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Prac. Fot. PKZ O/Zamość

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/8/78
Graf. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

Wzór ODZ 1978 r.