

1. Obiekt

STODOŁA Z OBORĄ

417/2


2. Czas powstania

1 poł. XIX w.

3. Miejscowość

KAZIMIERZ DOLNY

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

ul. Lubelska 50
24-120 Kazimierz Dolny

nr hipoteczny

lub. ewid. gruntów

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina Kazimierz Dolny

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo lubelskie



powiat Puławy

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr A/757 data 29.04.1978



Budynek gospodarczy wzniesiony prawdopodobnie w 1 poł. XIX w. Pierwotnie użytkowany był jako stodoła z oborą, w ostatnich latach nastąpiła zmiana funkcji na warsztat-magazyn i garaż. Poprzednią właścicielką i użytkowniczką była Sabina Dunia (prawdopodobnie od ok. 1926 r. do końca lat 70-tych). Obecnie obiekt jest w rękach rodziny [REDACTED].

Sytuacja: Budynek znajduje się w obrębie zagrody położonej po pd. stronie ul. Lubelskiej. Usytuowany szczytowo do ulicy. W jego bezpośrednim sąsiedztwie od strony zach. znajduje się budynek mieszkalny, od pd.-wsch. ogród warzywny i kwiatowy. Całość posesji ogrodzona. Od ulicy ku podwórzu występuje spadek terenu.

Materiał i konstrukcja: Budynek drewniany. Ściany konstrukcji zrębowej, zwęglowane na jaskółczy ogon z ostatkami, od pd.-wsch. wzmocnione lisicami. Podmurówka z cegły białej i kamienia. Podwalina sosnowa. Więźba dachowa drewniana krokwiowo-belkowa z jętkami. Dach dwuspadowy kryty papą, od wewnątrz widoczne resztki gontu. Szczyty oszalowane pionowo. W elewacji wsch. w części pd. dwa prostokątne oszklone otwory okienne. Wrota przelotowe, deskowe na biegunach osadzone na słupach. Łączone za pomocą tybli. Drzwi do d. obory osadzone na węgarach, drewniane, jednoskrzydłowe, nabijane klepkami "w kwadrat". Od pd. komórka drewniana oszalowana, kryta daszkiem pulpitowym pokrytym eternitem falistym, o drzwiach jednoskrzydłowych deskowych, z dwukwaterowym nadświetlem i zamkiem skrzynkowym. W części pn. (d. stodoła) posadzka cementowa. Na dawnym klepisku, pomiędzy zapolem a ulepiskiem deskowe zapalnice. W dawnej oborze gliniana polepa.

Rzut: Budynek wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta z prostokątną przybudówką od pd. Wnętrze trójdzielne. W środkowej i pn. części d. stodoła z klepiskiem i jednym zapolem. Wzdłuż pd. ściany szczytowej dobudowana komórka.

Bryła: Prostopadłościenna nakryta dachem dwuspadowym, w części pd. podpiwniczona. Od pd. prostopadłościenna niższa komórka nakryta daszkiem pulpitowym.

Elewacje: Elewacja zach. dwuosiowa z wrotami na osi środkowej i prostokątnym otworem drzwiowym w części pd. Elewacja wsch. trójosiowa z małymi prostokątnymi otworami okiennymi w części pd. i wrotami na osi środkowej. Elewacje boczne ślepe, pd. zasłonięta komórką.

Wyposażenie: brak ciekawszych elementów.

Instalacje: brak.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 545 m ³	ok. 130 m ²	stodoła z oborą	garaż i warsztat - magazyn gospodarczy
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.)		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		<p>Ogólny stan techniczny obiektu średni. Część belek zrębu uszkodzona przez szkodniki.</p>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne i źródła ikonograficzne (rodzaj, numer i miejsce przechowywania)

23. Uwagi różne

REGIONALNY OŚRODEK
STUDIÓW I OCHRONY
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
20-413 Lublin, ul. Archidiakańska 4
W 012565023-34000000
88 1 991 43101

24. Opracowanie karty ewidencyjnej

tekst Anna Sikora-Terlecka XI 1998 r. *AS*
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Bożena Stanek-Lebioda XI 1998 r. *BL*
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Bożena Stanek-Lebioda X 1998 r. *BL*
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów ROSIOŚK w Lublinie

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

22. Bibliografia

25. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

26. Załączniki

Załącznik 1

1. Miejscowość. KAZIMIERZ DOLNY	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina Kazimierz Dolny	STODOŁA Z OBORĄ	fotografie
3. Województwo lubelskie		



2. Widok elewacji tylnej
wsch.



3. Widok elewacji bocznej
pd. oraz tylnej.



4. Wrota w elewacji
tylnej.

Anna Sikora-Terlecka, XI 1998 r.

Wkładkę założył:
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: ROSIOŚK w Lublinie



5. Elewacja zach.
frontowa.



6. Drzwi do d. obory
w elewacji zach. frontowej.