

LUBELSKIE

1. Obiekt

714/2 BRAMA - DZWONNICA

2. Czas powstania

1905 r.

3. Miejscowość

MICHÓW

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Michów  
ul. Partyzantów

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina Michów

pow. LUBARTÓW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI 1975

województwo lubelskie

powiat lubartowski

8. Właściciel i jego adres:

Parafia Rzymsko-Katolicka  
Michów  
ul. Partyzantów

9. Użytkownik i jego adres:


jw.

10. Rejestr zabytków

autor zdjęć Jerzy Chomicki

data wykonania IX.1983 r.

miejsce przechowywania negatywów PP PKZ O/Lublin



Nr A/921/1-2 data 27.08.1986



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

- Brama dzwonnica wzniesiona w 1905 r. według projektu J. Siennickiego.
- Obiekt nieprzebudowywany, ostatni remont w 1974 r.
- Obiekt w stylu eklektycznym.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: usytuowana w północnej pierzei ulicy, w południowym, dłuższym boku pełnego muru otaczającego założenie kościelne, nieco przesunięta z osi w kierunku zachodnim. Na osi krótszych boków muru dwie furty.

Materiał i konstrukcja: wzniesiona z cegły na zaprawie wapiennej, otynkowana. Kryta blachą.

Rzut: założona na rzucie prostokąta z otworem wejściowym umieszczonym na osi.

Bryła: brama utworzona z dwóch filarów wspartych po bokach skarpami, pomiędzy którymi rozpięta arkada o łuku odcinkowym. Zwieńczona ażurowym szczytem przeprutym półkolistymi arkadkami. Środkową arkadę szczytu wieńczy figura NMP.

Elewacje: niższa część bramna opięta po bokach zdwojonymi pilastrami o głowicach w formie odcinków gzymsu. Od góry wieńczy ją gierowany gzyms. Po bokach elewacje wsparte są skarpami ustawionymi na niskim cokoliku, posiadającym cokół, prostą bazę i rozczłonkowany gzyms. Otwór wejściowy od frontu ujęty opaską z wyrobionym w tynku kluczem. Ponad nimi płytką płycina o kształcie wydłużonego prostokąta. Zwieńczenie utworzone z dwóch prostopadłościennych cokolików ustawionych na osi pilastrów, przeprutych półkolistymi arkadkami i zwieńczonych prostym gzymsem. Pomiedzy nimi półkolistą arkadą w której umieszczony dzwonek. U góry arkada ta ujęta jest prostą opaską z zaznaczonym kluczem. Na osi zwieńczenia figura NMP.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
96 m <sup>3</sup>	16 m <sup>2</sup>	brama-dzwonnica	brama-dzwonnica
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Stan zachowania dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

J. Teodorowicz-Czerepińska, Studium historyczno-urbanistyczne Michowa; mps PP PKZ O/Lublin.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Zdj. I; PP PKZ O/Lublin, nr neg.: 462<sub>II</sub>

Zdj. II; PP PKZ O/Lublin, nr neg.: 463<sub>II</sub>

24. Uwagi różne

Kierownik Pracowni  
Dokumentacji i Historii  
*Weryfikacja*  
mgr Włodzimierz Boruch

25. Wypełnił

Ewa Mińska  
Anna Surdacka  
IX.1983 r.

26. Sprawdził

PP PKZ O/Lublin


Pracownia Konserwacji Zabytków  
Oddział Lublin  
ul. Grodzka 7. tel. 242-91-4  
Prac. Dok. Nauk. - Histor.



1. Miejscowość  
Michów

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)  
Brama - dzwonnica  
ul. Partyzantów

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)  
fot. od strony kościoła  
sytuacja



Ewa Mińska

Wkładkę założyły Anna Surdacka IX 1983 r.  
(imię i nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PP PKZ O/Lublin