

LUBELSKIE

5405

1. Obiekt

DOM MUROWANY


2. Czas powstania

1910 r.

3. Miejscowość

PIOTRAWIN

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Piotrawin 11

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina Łaziska pow. OPOLE LUB.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Pyotrawin /1252/, Potrawino /1310/;
Petrovin /1335-42/; Piotrowin/1565/;
Pietrowin /1789/

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo lubelskie

powiat Opole Lub.

8. Właściciel i jego adres:




9. Użytkownik i jego adres:

jw.


10. Rejestr zabytków

Nr data

Elewacja pd.-zach. i pd.-wsch.



RZUT PRZYZIEMIA 1:200



PRZEKRÓJ A - A

SYTUACJA 1:1000

Dom zbudowany w 1910 r. przez [REDAKTOR]
 Po śmierci [REDAKTOR] w 1955 r. właścicie-
 lem staje się jego zięć [REDAKTOR]
 Dwukrotnie spłonął dach domu: w 1914 i 1942 r.
 Od 1956 r. zbudowano część ścian sieni i po-
 większono kuchnię. W pokoju piec ceglany po-
 lepiiony gliną. wymieniono na kaflowy. W 1974 r.
 pokrycie strzechy wymieniono na eternit.
 Inf. [REDAKTOR]

Usytuowanie obiektu: dom położony w obrębie zagrody przy szosie
 biegnącej przez wieś, ok. 100 m na pd. od kościoła. Do szosy zwróco-
 ny/szczytowo. W skład zagrody wchodzi: murowany dom, obora i stodoła.
 Przy domu od str. szosy ogródek kwiatowy. Zagroda ogrodzona płotem
 sztachetowym.

Plan: dom prostokątny, szerokofrontowy, jednotraktowy, dwuosiowy,
 trójwnętrzny. W jego skład wchodzi sieni, kuchnia i pokój.

Bryła i elewacje: dom niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z pod-
 daszem. Ściana frontowa /pd.-zach./ z otworem wejściowym nad którym
 zadaszenie i otworami okiennymi po bokach. Elewacje boczne z otwo-
 rem okiennym na osi. Ściany murowane z kamienia wapiennego /gr.70cm/
 spajanego zaprawą wapienną. Malowane pobiałą wapienną na jasnonie-
 biesko. Brak fundamentu. Wewnątrz ściany tynkowane zaprawą wapienną.
 Nad otworem wejściowym zadaszenie wsparte na czterech słupkach.
 Deski pułapu obite płytą pilśniową. W części kuchni sufit obity
 kołkami okręcanymi słomą i oblepionymi gliną. Sufit malowany po-
 białą na biało. Na deskach pułapu ubita glina, Strych wykorzystany
 dla przechowywania starych sprzętów. Wejście na strych w szczycie
 pd.-wsch.

Wieżba krokwiowo-płatwiowa wsparta stolcami, stolce oparte na bel-
 kach i wczopowane w płatew położoną w połowie długości krokwi.
 Krokwie wzmocnione "bontami" czyli jętkami. Krokwie łączone z bon-
 tami na nakładkę. Krokwie zadaszenia nad wejściem wsparte o żerdź
 przybitą do ściany, a w dolnej części na słupach stojących w ziemi.

Dach dwuspadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi.

Przy szczycie od drogi daszek okapnikowy. Szczyty szalowane pio-
 nowo deskami zbijanymi do czoła.

Otwory okienne i drzwiowe w ościeżnicach bez opasek. Okna dwuskrzyd-
 łowe, sześciopolowe. Przy oknach okapniki z blachy. W szczycie okno
 czteropolowe, nieoszkłone. Przed otworem wejściowym do sieni, pod za-
 daszeniem posadzka cementowa. Drzwi z zewnątrz do sieni i z sieni
 do kuchni - jednoskrzydłowe, płycinowe; z kuchni do pokoju dwuskrzyd-
 łowe, płycinowe. Drzwi z zewnątrz do sieni na zawiasach esowato
 rozwidlających się /krukach/, w pozostałych zawiasy francuskie.
 W sieni posadzka betonowa, w pozostałych pomieszczeniach podłogi -
 deskowe. Bez podpiwniczenia. Urządzenia ogniowe przy ścianie dzielą-
 cej pokój i kuchnię. Trzon kuchenny z blachami, piecem chlebowym i
 kąpą; ceglany polepiiony gliną. Komin z cegły czerwonej ze świnką,
 wyprowadzony nad kalenicę dachu.

Dom wyposażony w instalację elektryczną.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa zabudowy	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
335 m ³	77 m ²	mieszkalne	mieszkalne

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Obiekt w dobrym stanie technicznym.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie



Elewacja pn.-zach. i pd.-zach.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

Neg. nr: 46215, 46218

Przedsiębiorstwo Państwowe
Pracownie Konserwacji Zabytków
Oddział w Lublinie
Prac. Dokumentacji Etnograficzno-Historycznej
ul. Grodzka 7, tel. 242-91
20-100 LUBLIN
PP PKZ O/Lublin

25. Wypełnił

26. Sprawdził

Tekst i rys.: Józef
Stefański, X.1981

Zweryfikował:

data 18 maj 1982

podpis *[signature]*

27. Załączniki: wkładka nr