

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTEKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTEKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

X

Y

Z

Nr

6263

1. Obiekt

KAPLICZKA na d. cmentarzu epidemicznym



2. Czas powstania

4 ćw. XIX w.

3. Miejscowość

WIERZCHOWISKA I

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

23-311 Wierzychowska I

dz. nr 1623

nr hip.

5. Przynależność administracyjna

lubelskie

województwo

Janów Lub.

Modliborzyce

powiat

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

b/z

7. Przynależność administracyjna przed 11 1999

województwo tarnobrzeskie

gm. Modliborzyce

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

j/w

10. Rejestr zabytków

A/488

02.03. 1993

Nr.....data.....

Wpis dotyczy również wzniesienia

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Kapliczka wybudowana zapewne 4 ćw. XIX w., na terenie dawnego cmentarza, na którym pochowano zmarłych w czasie epidemii. Pierwotnie w jej wnętrzu znajdowała się rzeźba przedstawiająca św. Wojciecha, obecnie skradziona.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacja, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Kapliczka znajduje się w południowej części miejscowości, wśród zabudowań, przy drodze do Modliborzyc, po jej lewej stronie. Usytuowana jest na wzniesieniu, w gęstym skupisku drzew i krzewów, przy rozwidleniu dróg, z których gruntowa prowadzi do domu właścicieli.

Materiał i konstrukcja:

Kapliczka wybudowana została z jednego pnia, wydrążonego w środku. Pokrycie dachowe – blacha w arkuszach.


Rzut: Kapliczka założona jest na planie prostokąta, jednoprzestrzenna.

Bryła: Prostopadłościenna, nakryta dachem namiotowy.

Elewacje: Kapliczka jest osadzona na wysokim drewnianym cokole, powyżej otwarta arkadowo z trzech stron. Arkady wsparte są dwóch kolumniekach. Z czwartej strony gładka ściana

Wyposażenie: Brak wyposażenia

Instalacje: Obiekt nie posiada



14. Kubatura

0,4 m³

15. Powierzchnia użytkowa

0,3 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

sepulkralne

17. Użytkowanie obecne

sepulkralne

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Brak informacji o remontach po 1944 r.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie, instalacje)

Kapliczka jest bardzo zniszczona, ściany wykazują znaczną ilość ubytków drewna, będącego wynikiem drewnojadów i braku opieki. Dach pokryty jest całkowicie rdzawym nalotem.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zabezpieczyć kapliczkę przed dalszą dewastacją, gdyż w krótkim okresie czasu zniszczyje kompletnie.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst *Jacek Studziński VIII 200 4 r.*

plany, rysunki *j. w.*

zdjęcia fot.. *j. w.*

miejsce przechowywania negatywów *WUOZ Lublin*

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki