

1. Obiekt

OGRODZENIE - w zespole kościelnym
p.w. Sw. Mikołaja



2. Czas powstania

1897 r.

3. Miejscowość

SZCZEBRZESZYN

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Szczepieszyn
ul. Zamojska

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo zamojskie

gmina Szczepieszyn

6. Poprzednie nazwy miejscowości

b/z

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

lubelskie

województwo

powiat Zamość

8. Właściciel i jego adres

Par. rzym.-kat. p.w.
Sw. Mikołaja w Szczepieszynie
ul. Zamojska

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr A/254

data 30.03.1983

Sytuacja: Ogrodzenie wchodzi w skład zespołu kościelnego położonego w środkowej części miejscowości, przy ul. Zamojskiej, w płn.-wsch. pierzei Rynku. Zespół tworzą kościół oraz wspomniane ogrodzenie, w które wtopiona jest dzwonnica. Od zachodu i wschodu do zespołu przylega zwarta zabudowa mieszkalna. Poza ogrodzeniem od strony północnej usytuowana jest wolnostojąca plebania.

Materiał i konstrukcja: - murowany z cegieł, dwustronnie tynkowany, kryty dachówką.

Rzut: - ogrodzenie założone jest na planie nieregularnego wieloboku, z trójprzęślową bramą wejściową, czterema nieregularnie usytuowanymi kapliczkami. Ponadto w ogrodzeniu jeszcze jedna bramka naprzeciw głównego wejścia do kościoła.

Półkoliście zamknięty otwór bramowy rozpięty jest na szerokich filarach, artykułowanych wnekami, pilastrami i półkolumnami, zwieńczonych przysadzistymi uskokowymi sterczynami. Na osi otworu czworoboczna kapliczka z półkolistymi wnekami, flankowana wolutami. We frontowej wnęcie figurka N.M.P. Wejście ujęte jest półkoście zamkniętymi furtkami, rozpiętymi na filarkach artykułowanych wąskimi wnekami. Uskokowe, bogato profilowane łuki nad furtkami dodatkowo są bogato zdobione fryzami kostkowymi z wolich oczek i motywów roślinnych.

Bramkę w płn.-zach. części ogrodzenia tworzy rozpięty na szerokich filarach odcinkowy łuk, zwieńczony na osi postumentem z metalowym krzyżem. Filarki zdobione wąskimi wnekami, pokrytymi dekoracją geometryczną. Arkada łuku uskokowa, profilowana zakończona fryzem kostkowym. Kapliczki w ogrodzeniu na rzucie kwadratu, nakryte dwuspadowymi dachami, z narożami opiętymi pilastrami. Płycinowe, półkoliście zamknięte drzwi oprofilowane szeroką ramą. Fragment ogrodzenia od zachodu artykułowany od wewnątrz prostokątnymi, odcinkowo zamkniętymi wnekami.

Ogrodzenie wraz z bramą powstało w 1897 r. podczas gruntownego remontu kościoła.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne ogrodzenie	17. Użytkowanie obecne ogrodzenie
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W 1987 r. przetarto tynki bramy głównej.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Brama główna stan dobry, jedynie wilgotne tynki cokołu, pozostałe elementy ogrodzenia z ubytkami tynku, dekoracji i zawilgoceniami tynku.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wskazane jest usunięcie wilgotnych tynków i położenie nowych.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst.....

Jacek Studziński **VIII.1996** r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

j.w.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.

j.w.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

PSOZ Zamość

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

22. Biblioteka

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

Wkładka Nr 1

1. Miejscowość.....	SZCZEBRZESZYN	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	OGRODZENIE W ZESPOLE KOŚCIELNYM	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)	
2. Gmina.....	SZCZEBRZESZYN		P.W. ŚW. MIKOŁAJA	FOT.	
3. Województwo.....	ZAMOŚĆ				



brama główna od płn.



fragm. ogrodzenia od płn.

Wkładkę założył: J. Studziński X 96

(imię, nazwisko, data)

PSOZ Zamość

Miejsce przechowywania negatywów:



boczna furtka



kapliczka w w ogrodzeniu