

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr LUBELSKIE

1. Obiekt

BRAMA W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM


2. Czas powstania

XIX/XX w.

3. Miejscowość

WERBKOWICE

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

ul. Parkowa 6

nr hipoteczny 328

5. Przynależność administracyjna

województwo zamojskie

gmina Werbkowice

pow. HRUBIESZÓW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo lubelskie


powiat hrubieszowski

8. Właściciel i jego adres Instytut  
Uprawy Nawożenia i Gleboznaw-  
stwa, ul. Czartoryskich 8  
24-100 Puławy

9. Użytkownik i jego adres Rolniczy Zakład Doświadczalny  
ul. Parkowa 6  
22-550 Werbkowice

10. Rejestr zabytków

Nr A/174 data 14 VII 1977





Sytuacja. Brama znajduje się na terenie założenia pałacowo-parkowego. Usytuowana w linii elewacji frontowej pałacu, pomiędzy pn. skrzydłem pałacowym, a usytuowaną równoległe do niego, w odległ. ok 16 m, oficyną. Przez bramę prowadzi wjazd sprzed elewacji frontowej pałacu na niewielki dziedziniec wewnętrzny, skąd prowadził pierwotnie przejazd do stajni cugowej usytuowanej na zach. od pałacu.

Materiał i konstrukcja. Murowana z cegły ceramicznej pełnej, łączonej zaprawą wapienno-piaskową; otynkowana. Nad filarami i otworem przejazdowym daszki namiotowe, nad ściankami kurtynowymi daszki płaskie, pokryte blachą miedzianą.

Rzut i bryła. Brama jednoprzjazdowa, o otworze bramowym ujętym dwoma filarami na rzucie prostokąta. Pomiedzy filarami, a sąsiednimi budynkami znajdują się ścianki kurtynowe - krótsza od pd. i dłuższa od pn. Filary nieco wyniesione ponad zamknięcie przejazdu; ścianki kurtynowe niższe.

Elewacje. Elewacja frontowa. o podziałach ramowych i detalu nawiązującym do elewacji frontowej pałacu. Otwór bramowy zamknięty łukiem odcinkowym, ponad którym ścianka ozdobiona trzema pasami gzymsów kostkowych powtarzających kształt otworu. Filary flankujące otwór ustawione na cokołach, zakończone listwą w formie tenii oraz profilowanym gzymsem pod okapem daszków. Trzony filarów rozcłódkowane płycinami zakończonymi łukiem nadwieszonym. Ścianki kurtynowe zwieńczone rodzajem murków attykowych wyodrębnionych za pomocą gzymsów. W osiach środkowych każdej ze ścianek umieszczone blendy arkadowe ujęte profilowanymi w tynku opaskami. Ponad blendami dekoracyjne płyciny, pomiędzy którymi ćwierćkoliście wyłamujący się gzyms.

Elewacja tylna. o analogicznie opracowanych filarach; nadłucze otworu przejazdowego ujęte szeroką, gładką opaską. Ścianki boczne bez podziałów architektonicznych, jedynie murek attykowy oddzielony od ściany profilowanym gzymsem.

Instalacje: brak.

Dokładna data wzniesienia bramy nie jest znana. Zbudowana zapewne w k. XIX lub na pocz. XX w., gdy zespół dworski należał do Chrzanowskich (pierwotnie na bramie znajdował się herb Poraj oraz drugi kartusz herbowy - zapewne Korwin Rulikowskich - obecnie oba nieczytelne). Obiekt nie był poddawany zmianom czy przebudowom poza doraźnymi remontami, w czasie których usunięto wrota zamykające przejazd.



14. Kubatura  -	15. Powierzchnia użytkowa  pow. zabud. ok. 10 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne  brama	17. Użytkowanie obecne  brama
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan obiektu dość dobry. Częściowo zawilgocone i uszkodzone tynki w elewacji zach.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Remont tylnej elewacji bramy.	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Biblioteka

Por. karta zbiorcza zespołu.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

REGIONALNY OŚRODEK  
STUDIÓW I OCHRONY  
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
20-113 Lublin, ul. Archidiakańska 4  
W. 012565023-34000000  
88 1 801 43151

25. Opracował

tekst..... Bożena Stanek-Lebioda, XI 1996  
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki..... Jacek Serafinowicz, Ewa Pujso, XI 1996  
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. .... Jacek Serafinowicz, VI 1996  
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów ..... ROSIOŚK w Lublinie

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładka nr 1



1. Miejscowość..... <b>Werbkowice</b> .....	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina..... <b>j.w.</b> .....	<b>BRAMA w zespole pałacowo-parkowym</b>	<b>Fotografie, plan sytuacyjny</b>
3. Województwo..... <b>zamojskie</b> .....		

Fot. 1 Elewacja frontowa.



Fot. 2 Elewacja tylna.



Wkładkę założył: **Bożena Stanek-Lebioda, XI 1996**  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: **ROSIOŚK w Lublinie**



