

10609

LUBELSKIE

1. Obiekt

1239/1 DOM MIESZKALNY /CHAŁUPA/

2. Czas powstania,

1 poł. XIX w.

3. Miejscowość

ZALESIE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Zalesie 29

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

lubelskie

województwo

gmina Wilkołaz

pow. KRAŚNIK

6. Poprzednie nazwy miejscowości


nie ma

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo lubelskie

powiat kraśnicki

8. Właściciel i jego adres:




9. Użytkownik i jego adres:

jw.

10. Rejestr zabytków

Nr. data



fot. Bożena Lebioda  
 autor zdjęć: X.1990 r.  
 data wykonania: BDZ O/Lublin  
 miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Dokładna data budowy chałupy nie jest znana. Wzniesiona być może na pocz. XIX w.

Należała kolejno do rodziny Kusków, Samolejów, Kołtunów i Kloców.

Na początku XX w. właścicielem gospodarstwa był Jakub Kloc, a od ok. 1925 r. [REDAKTOWANO]

natomiast obecnie jest własnością wnuczki

[REDAKTOWANO] i jej męża - [REDAKTOWANO]

Budynek nie był poddawany większym zmianom, powiększono jedynie otwory okienne i częściowo wymieniono stolarkę drzwiową.

Inf. [REDAKTOWANO]

13. Opis (sytuacja materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Zagroda położona w pn-zach. części wsi na wzniesieniu. Otoczona od pd. lasem. Chałupa ustawiona na osi wsch.-zach. od frontu poprzedzona niewielkim ogródkiem. Na zabudowę siedliska składa się ponadto zabudowa gospodarcza w formie okólnika oraz nowszy nie wykończony dom drewniany i komórki gospodarcze oraz murowana obora.

Rzut: Założona na planie prostokąta, szerokofrontowa. Układ wnętrza trójdzielny, jednotraktowy, składający się z izby od wsch., kuchni - od zach. i przelotowej sieni pośrodku.

Materiał i konstrukcja: Drewniana, wzniesiona w konstrukcji wieńcowej z ciosanych bali sosnowych. Bale gr. ok. 16 cm zwęgłowane na rybi ogon z ostatekami dług. 11 cm. Podwalina sosnowa gr. ok. 40 cm, łączona na nakładkę, ułożona na kamieniach. Ściany działowe wwęgłowane górą z ostatekami w ściany zrębu. Otwory okienne wycięte w zrębie, drzwiowe osadzone w węgarach o skośnie ściętych nadprożach; nad drzwiami frontowymi nadświetle. Strop belkowy o deskach pułapu układanych na styk. Więźba dachowa krokwiowo-płatwiowa wzmocniona jętkami; płatów wysunięta częściowo poza zrąb.

Dach czterospadowy kryty strzechą.

Wnętrze: Ściany i stropy pomieszczeń bielone. Belka stropowa w izbie ozdobnie fazowana i dekorowana w części środkowej żłobieniami. We wszystkich pomieszczeniach stare podłogi z przecieranych bali.

Okna dwuskrzydłowe, sześciokwaterowe. Drzwi jednoskrzydłowe; zewnętrzne i do komory - deskowe, na zawiasach pasowych; do izby nowsze, na zawiasach kowalskich. Przy drzwiach od podwórza zamek skrzynkowy i metalowa zasuwa, do komory - z metalowym kluczem.

Urządzenia ogniowe: w sieni potężny komin słupowy z wnęką na płytę do gotowania; w izbie nowszy trzon kuchenny z kapą, piec chlebowy i ogrzewczy.

Instalacje: elektryczna.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
282 m <sup>3</sup>	70,5 m <sup>2</sup>	mieszkalne	mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan obiektu dość dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

tekst: Bożena Lebioda

rys. Kazimierz Słowik

X.1990 r.

Załączniki: Wkładka  
nr 1

26. Sprawdził



1. Miejscowość Zalesie 29	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Dom mieszkalny	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) 4 fotografie
------------------------------	--	--

Fot.1 Widok od pn.-zach.



Fot.2 Widok od pd.-zach.



Wkładkę założył: Bożena Lebioda, X. 1990 r.  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ O/Lublin



Fot.3 Zwęglowanie ścian od pd.-zach.



Fot.4 Fragment ściany pd.

