

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. p.w. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

2. Miejscowość

ABRAMOWICE KOŚCIELNE

3. Wiek XVIII/XX

4. Styl późny barok

5. Kubatura m<sup>3</sup> 7.9206. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: 770 b) użytkowa: 770

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Lubelskie  
b) powiat Lublin  
c) gmina Głusk

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany cegła

b) sklepienia — " —

c) stropy — " —

d) więzania dachu drewno

e) krycie dachu blachta

12. Ilość kondygnacji 1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych —

b) innych pomieszczeń 10

c) piwnic —

a) ogrody stylowe —

b) sady i grunty uprawne —

c) lasy —

d) wody —

e) inne cmentarz kościelny 0,20

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa Lublin 4,5

b) autobusowa Abramowice 1,5

22. Właściciel i jego adres

par. rzym. kat. w Abramowicach

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

profilowane gzymsy, obramienia okienne, pilastry, nisze szczyt fasady barokowej, ławon. pilastry, gzymsy gzymsowe, polichr. z 1928 r.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych — " —

17. Użytkowanie obecne — " —

18. Nadaje się do użycia na cele sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Budowany w l. 1786-1790.  
Rozbud. 1806 przez Sief. Szyllera  
/prezbiterium i kaplice bocz./  
odkrywany 1925-27

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

XI.1950 stan dobry

VI.1964 STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr 64/1950

rok 1950 WK2 Lublin  
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie WK2 Lublin

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

dostępny




Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwacyjnych

| Rok |  |
|-----|--|
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |



35. Uwagi różne x) Fot. Jerzy Łagoda, 1963

Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 12.XI.1959  
Kluo

37. Sprawdził dnia VI. 1964.  
mgr. Ryszard Brykowski