

1. Obiekt

2. Czas powstania

3. Miejscowość

STODOŁA, OB. BUDYNEK MAGAZYNOWY W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM

pocz. XX w.

LUBLIN - STAWIN

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

4. Adres Lublin, ul. Agronomiczna 5

nr hipoteczny

lub. ewid. gruntów

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina pow. radzyński

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo lubelskie

powiat

8. Właściciel i jego adres



Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres

Muzeum Wsi Lubelskiej
Aleja Warszawska 96
20-824 Lublin

10. Rejestr zabytków

Nr data



Obiekt należał do zespołu folwarcznego dawnego majątku będącego od 1916 r. w rękach rodziny Krychowskich. Pierwotnie pełnił rolę stodoły. Po II wojnie światowej w wyniku reformy rolnej wraz z innymi budynkami przeszedł na własność Skarbu Państwa. Dawną stodołę użytkował LSS jako magazyn. Wybudowano wówczas rampę do załadunku. Od 1976 r. budynek wykorzystywany jest dla potrzeb magazynowych MWL.

SYTUACJA. Budynek usytuowany w centralnej części d. podwórza folwarcznego, leżącego po wsch. stronie ul. Agronomicznej, naprzeciw dworu. Od pd. ograniczony skarpą wąwozu, w narożu pd.-zach. sąsiaduje z d. stajnią, od pn. z d. chlewnią. Oś wzdłużna budynku biegnie po linii pn.-pd.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA. Budynek murowany z cegły palonej, w górnych partiach uzupełnienia z cegły silikatowej, otynkowany, pobiałkowany. Tynki wapienno-piaskowe. Ściany wewnętrzne nietynkowane, korona muru wzmocniona cementową opaską. Wnętrze wtórnie przedzielone ścianką skonstruowaną z drewnianych słupów, siatki ogrodzeniowej oraz folii. Dach dwuspadowy kryty płytami z falistej eternitu. Więźba dachowa nowsza krokwiowa z krótkimi jętkami przy samej kalenicy. Wzmocniona stalową konstrukcją zamocowaną w podłożu. Posadzka o zróżnicowanych poziomach, betonowa, w niektórych partiach deski, występują drewniane podesty. Wrota przelotowe deskowo-spagowe na metalowych zawiasach pasowych. W pd. ścianie szczytowej wąskie wydłużone przeszklone świetliki. W pn. ścianie szczytowej jednoskrzydłowe okratowane okienko. Przybudówki od zach. i pn., ściany murowane z cegły palonej uzupełnionej dyktą. Daszki pulpitowe kryte eternitem i papą. Podłogi - klepisko oraz deski. Drzwi metalowe i drewniane deskowo-spagowe dwuskrzydłowe oraz nowsze drzwi z dykty. Okna nowe jednoskrzydłowe, okratowane.

RZUT I BRYŁA. Budynek na rzucie wydłużonego prostokąta z prostokątnymi przybudówkami od zach. i pn. Bryła prostopadłościenna nakryta dachem dwuspadowym, przybudówki kryte daszkami pulpitowymi.

ELEWACJA. Elewacje dłuższe wsch. i zach. dwuosiove rozczłonkowane szerokimi lizenami oraz dwuskrzydłowymi wrotami przejazdowymi na osiach zewnętrznych. Lizeny oparte na cokole nie dochodzą do korony muru. Nad nimi widoczne ukośnie podcięte krokwie. Część pd. na cokole zanikającym ku pn. W centralnej części elewacji wsch. przybudówka również rozczłonkowana lizenami z niewielkimi otworami okiennymi (4 okna jednoskrzydłowe) i parą drzwi dwuskrzydłowych. W pn. części elewacji wsch. murowana rampa i dwie wolno stojące przybudówki. Elewacja boczna pn. w dolnej części z przybudówką o prostokątnych otworach okiennych i drzwiowych i jednoskrzydłowym okienkiem w szczycie oraz wtórnie umocowanym łamanym daszkiem osłaniającym zach. naroże elewacji. Elewacja boczna pd. nietynkowana (widoczne resztki tynku) rozczłonkowana trzema lizenami opartymi na wydatnym cokole z trzema rzędami wąskich wydłużonych otworach - świetlikach.

WNĘTRZE I WYPOSAŻENIE. Pierwotnie jednoprzestrzenne, wtórnie podzielone drewniano-siatkową konstrukcją osłoniętą folią. Częściowo obniżone podłoże. Przybudówki z wewnętrznymi podziałami na dwie przestrzenie. Przybudówka pn. pierwotnie wyposażona była w silniki spalinowe od walca Perkinsa znajdującego się we wnętrzu stodoły.

INSTALACJE. Elektryczna, odgromowa.

14. Kubatura 1.740,00 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 650 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne stodoła	17. Użytkowanie obecne magazyn
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.) W czasie użytkowania przez LSS przed budynkiem zrobiono ceglana rampę do załadunku. Po 1976 r. wewnątrz przekształcone - częściowo obniżono poziom podłóg o ok. 80 cm i utworzono drewniane podesty. Pierwotnie jednoprzestrzenne wnętrza podzielono przy pomocy konstrukcji drewnianej z siatki ogrodzeniowej i folii.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Budynek w stanie dobrym.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wykonanie remontu elewacji.			

21. Akta archiwalne i źródła ikonograficzne (rodzaj, numer i miejsce przechowywania)

23. Uwagi różne

24. Opracowanie karty ewidencyjnej

tekst Anna Terlecka 1999.10. *A. Terlecka*
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Anna Terlecka 1999.10. *A. Terlecka*
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Anna Terlecka 1999.09. *A. Terlecka*
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów SOZ Lublin

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

22. Bibliografia

25. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

26. Załączniki *1*

1. Miejscowość. Lublin 2. Gmina Lublin 3. Województwo lubelskie	4. Obiekt (nazwa jak w karcie) STODOŁA, OB. BUDYNEK MAGAZYNOWY W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego) fotografie
--	---	---



2. Elewacja frontowa / zach. /
oraz elewacja boczna /pd. /



3. Elewacja boczna / pn. /



4. Elewacja tylna / wsch. /
oraz fragment elewacji pn.






Wkładkę założył: **ANNA SIKORA-TERLECKA 9.11.1999 r.**
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: **SOZ w Lublinie**



LEGENDA

- 1 DWÓR
- 2 STAJNIA
- 3 STODOŁA
- 4 CHLEWNIA
- 5 PIWNICE

-  bud. współczesne
-  nieistniejący sześciornik
-  tzw. dwór z Leonina
-  ogrodzenia murow.
-  ogrodzenia współcz.

SYTUACJA 1:2000

0 20 40 60 80 100m

