

1. Obiekt

Kamienica "Brama Rybna"



1628/3

2. Czas powstania
pierwotna wg. tra-
dycji wybud. w
1448 r.

3. Miejscowość

LUBLIN

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres między Rynkiem 5
i Grodzką 2

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

gmina -

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Lublin

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo lubelskie

powiat -

8. Właściciel i jego adres

Budynek państwowy

9. Użytkownik i jego adres

Budynek mieszkalny
MZEM, Grodzka 12.

10. Rejestr zabytków

w ramach układu urbanisty-
cznego

Nr A/153 data 21.01.1967

autor zdjęć Anna Jarmiółkowska
data wykonania 1980
miejsce przechowywania negatywów

BDZ Lublin

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Pierwotna budowla wybudowana wg. tradycji w 1448 r. razem z kamienicą przy ul. Grodzkiej 2. Spalona podczas pożaru miasta w 1803 r. Rozebrana w 1863 r. Odbudowana w 1954 r. Przebudowana z adaptacją na cele mieszkalne w 1957 r.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kamienica - brama przerzucona nad ul. Rybną, pomiędzy kamienicami Grodzka 2, a Rynek 5, dwupiętrowa z półkolistym przejazdem w parterze. /Rekonstruowana w 1954 r./.

Na piętrach nowsze pomieszczenia w układzie jednotraktowym, dwudzielnym dostępne korytarzykiem z klatki schodowej Rynek 5. Elewacja od strony Rynku dwuosiowa z podziałami jak na Grodzkiej 2. Okna bez obramień. Elewacja zachodnia bez podziałów. W narożu przy Rynku 5 na I-szym piętrze półkolisty balkon z ozdobną giętą balustradą.

14. Kubatura 500 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 136 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja 1954 r. - odbudowa obiektu od fundamentów 1957 r. - adaptacja na cele mieszkalne Remont kapitalny w 54 roku. Z tego okresu polichromia na elewacji.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania dobry. - Fundamenty: - - Ściany zewnętrzne - stan dobry - Ściany wewnętrzne - stan dobry - Sklepienia - stan dobry - Stropy - stan dobry - Konstr. dachowa - stan dobry - Pokrycie dachu - blacha, stan dobry. - Wyposażenie: - - Instalacje: wod.-kan., elektryczna, ogrzewanie piecowe.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

- Studium historyczno-urbanistyczne do planu szczegółowego śródmieścia Lublina, Lublin 1969 /praca zbiorowa/,
- Gawarecki H., Gawdzik Cz., Lublin, Warszawa 1959.
- Bibliografia Lubelszczyzny 1944-1964, Cz. I, Lublin 1967.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił
Generalny Projektant
d/s Rewaloryzacji Starego Miasta
w Lublinie

mgr inż. arch. Jadwiga Jamnickowska

mgr Wojciech Koziejowski

26. Sprawdził