

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

HOTEL „EUROPA” - UL. KRAK. - PRZĘDM. 29.

2. Miejscowość

LUBLIN

3. Wiek

2 poł. XIX w.

4. Styl

neoklasycyzm

5. Kubatura m³19000 m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

LUBLIN

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

mur.

—

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

mur.

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

Kierne i drewn.

—

c) lasy

—

d) wiązania dachu

drewn.

—

d) wody

—

e) krycie dachu

blacha

—

e) inne

—

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

258

b) innych pomieszczeń

29

c) piwnic

1

8. Wyposażenie architektoniczne

Boniowanie, ozrym
z kostkami, nad-
olennymi obramie-
nia olienne, pilastry

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

hotel

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Według projektu
Ludwika Szamoty
wystawiony w ka-
łach 1865-67.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	nie był zniszczony		
XI.1939 r.	j.w.		
XII.1945 r.	j.w.		

10. Udostępnienie

Tatwe

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

ol. Krak. Przedm.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

1964 R. Jowoga.

37. Sprawdził dnia

25. III : 64

Skawaj