

Nr

1572

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LUBUSKIE

1. Obiekt zabytkowy

WIATRAK

2. Miejscowość

WĘGLINY

1561

GM. GUBIN

3. Wiek

XIX

4. Styl

BUD.

PRZEMYSŁOWY

5. Kubatura m³

90

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 28

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

—

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

—

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

/

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

wiatrak

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

pomieszczenie gosp.

18. Nadaje się do użycia na

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

2 BUDOWANY OK. POŁ. W. XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczenia odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
0/100Odbudowa
0/100

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1966

USZKODZONY

40

10. Udostępnienie

nieudostępniony
podstawy wiatrak
wśród innych pól

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

wielkopolskie

b) powiat

Krosno Gubinskie Lubuskie

c) gmina

Gubin Grabice

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Jasienica

8 km.

b) autobusowa

3 km.

22. Właściciel i jego adres

SKARB PAŃSTWA

23. Użytkownik i jego adres

Leśnictwo Węgliny
pow. Gubin

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta




29. Fotografie

W.K.Z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Ø 6 m.

skala 1:200

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Podstawa wiatrołoch ceglana
okutowana, dach posadzi
zaczynion. Korona
muru z dwiema
nbytkami przykryte
blachą powierzone
obecnie wyczerpane jako
pom. go. podaw. c.

36. Wypełnił dnia

19.8.1966

37. Sprawdził dnia X.1966

W. K. K. K.