

Nr

45/m

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LUBUSKIE

ZIELONOGÓRSKI

2871

1. Obiekt zabytkowy

STODOKA

PRZY NR. 74

NIE ISTNIEJE

2. Miejscowość

MIROCIN DOLNY

3. Wiek

XIX

4. Styl

ind. indowe

5. Kubatura m³

400

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

82

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Zielonogórski

b) powiat

Nowa Sól

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

machała
wyp. glina

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

Branka z mierzaniem

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

stodoła

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.v.

17. Użytkowanie obecne

j.v.

18. Nadaje się do użycia na:

j.v.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowana 1 poł. v. XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenie
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

59.

opis zniszczenia

45

10. Udostępnienie

dostępna

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Korinów

3

b) autobusowa

Mirosin Dolny

v/m

22. Właściciel i jego adres

Wł. Mironi
Mirosin D. Nr. 74

23. Użytkownik i jego adres

j.v.

24. Inwestor i jego adres:

j.v.

25. Rejestr zabytku nr 75 174
rok 15. 01. 1965 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Stożba prostokątna. Posiadła elewacji dwustronnej
brama, z belki wewnątrz i kątach bramy zamknięte;
półkoliste z mianowaniem. Dach nioślowy.



1:200
h=2,70

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Bibliografia bch.

36. Wypełnił dnia 1978 r.

1.10 M. Karmela

37. Sprawdził dnia 18.64

1.10 18.64