

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LUBUSKIE

1. Obiekt zabytkowy

DAWNY ZAJAZD

2. Miejscowość

gm. Bózbuchów  
BRONISZÓW 1914

3. Wiek

XIX

4. Styl

późny  
wizycylny

5. Kubatura m³

1.500

6. Powierzchnia w m²

400

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał  
budowlanyprzed  
zniszczeniempo  
odbudowie

11. Ilość budynków

2

14. Grunty należące do  
zabytku:

ha

a) ściany

cegła  
kalkowa

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

c) lasy

d) więzania dachu

drewno

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Drzwi klepkowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

zajazd

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalno-usługowe

17. Użytkowanie obecne

- 4 -

18. Nadaje się do użycia na:

mieszkalne, biuro, kuchnia

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

mieszkalne

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
%odbu-  
dowa  
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1958

Czynszowa inwestycja

20

1959

25

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Zielona Góra

b) powiat

Nowa Sól

c) gmina

Bózbuchów

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od  
stacji w km

a) kolejowa

Krynów

4

b) autobusowa

W/m

22. Właściciel i jego adres

Słonek Pełnia

23. Użytkownik i jego adres

Kolejowy i Ochotnicze Strefy  
Poznań (Świeżak) W/m

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer  
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

T. Chmielewski

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Brach

10. Udostępnienie


dostępne



uwagi opisowe, fotografia



usytuowany przy drodze naprzeciw zabudowie  
patacowskiej. Murowany z cegły i kamienia,  
otynkowany. Portale z facjat, uszczelnione  
podpiwniczone sklepieniem piwniczym.  
Wmurowany na rucie wydłużonego prostokąta.  
Układ wnętrza dwu-traktowy z dwoma pokojami  
selewni na narożniku całego budynku. Elewacje  
frontowa dwięścio-osiowa. Podręczny bieżnik  
remonow. Drużonowe facjety z wielkono-  
pnektatowymi narytami. Wlepienie w dachy w  
bokach, w wieńcu drzwi klepkane. Dach naciśko-  
wy kryty dachówką.



Wzór jednoracz. — CWD, W-wa, Bielańska 18, zam. Nr 2161/S2/III

WDA, Z. 461 12. II, 55 20,000 A4 Karton kl. 7 160 g 12. II, —19. II, 55

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Literatura: Brak

36. Wypełnił dnia 19.12.19

M. Karski

37. Sprawdził dnia 18.64