

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LUBUSKIE

zielonogorski

1. Obiekt zabytkowy

DOM MIESZKALNY ul. Dzierżyńskiego 11

2. Miejscowość

NOWA SÓL

3. Wiek
XIX4. Styl
b. cech5. Kubatura m³
15006. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: 21520. Przynależność administracyjna
a) województwo Zielonogorskie

b) powiat (Nowa Sól)

c) gmina

7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków
1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji
2

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych 16

c) lasy

d) wiązania
dachu

drewno

b) innych pomieszczeń 18

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Nowa Sól

wm,

b) autobusowa

Nowa Sól

wm.

22. Właściciel i jego adres

MZBM - Nowa Sól

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku
bud. mieszkalny

23. Użytkownik i jego adres

gzyms prof. podokienniki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

MZBM - lokatorzy

17. Użytkowanie obecne

bud. mieszkalny

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

zbud. ok. poł I XIX w.

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X.1964

Stan dość dobry

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



Wyszczególnienie prac

K o s z t
tys. zł

ty
zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

X 1964 17.02.1964

37. Sprawdził dnia

