

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

LUBUSKIE

5123

1. Obiekt

441/4 STODOŁA 1



2. Czas powstania

k. XIX w.

3. Miejscowość

BOROWINA

11. Zdjęcia. rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Zielonogórskie

gmina Szprotawa

pow. ŻAGAN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Hartau

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo Zielonogórskie

powiat Szprotawa

8. Właściciel i jego adres

SHR Długie

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wieś Borowina pojawiła się w dokumentach z końca XIII w. W końcu XIV w. łączy się ją z rodem von Dyhern. W II poł. XV w. właścicielami wsi była rodzina von Poppschütz, natomiast w I poł. XVI w. jest własnością braci von Nechern, a następnie von Kottwitzów. Od 1528 do 1718 r. Borowina była własnością von Haugwitzów, którzy sprzedają ją von Steschom. Ta rodzina gospodarowała majątkiem do 1945 r.

Wieś Borowina rozciąga się po obu stronach szosy prowadzącej ze Szprotawy do Kożuchowa. Na wsch. końcu wsi znajduje się dwór otoczony od pn. i zach. budynkami gosp. Od wsch. do dworu przylega park. Całe założenie było wielokrotnie przebudowywane, ostatnie przebudowy pochodzą z poł. XIX w.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Na zach. od pałacu, usytuowane są 4 budynki gosp. wokół prostokątnego podwórza. Pd. pierzeję zamyka stodoła. Budynek wzniesiony z kamienia. Wieźba dachowa, kryta dachem dwuspadowym, pokrytym eternitem. Założony na planie prostokąta o wym. 31 m x 14,5 m, o prostej bryle. Pod dachem, wokół budynku przebiega gzyms ozdobny. Budynek jednoprzestrzenny, z podłogą z klepiska. Elewacje posiadają pojedyncze otwory okienne i drzwiowe. Obiekt posiada instalację elektryczną.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
3146,5 m ³	449,5 m ²	stodoła	stodoła
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		dobry	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

" Rittergut Hartau 1829-1917"

sygn. 182 - Woj. Archiwum Państwowe
w St. Kisielinie

22. Bibliografia

Kąsinowska R. - Borowina - Pałac
Szczecin 1971 PKZ
- zawiera bibliografię.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Brak.

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst. Marlena Kopij IX 1987

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Marlena Kopij IX 1987

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Roman Bień IX 1987

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego



26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość
Borowina

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
Stodoła

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Plan budynku



Wkładkę założył: Marlena Kopij IX 1987
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: